



1. เลือก QR Code เพื่อทำการ Download MapData



2. เลือก Download




1

2

3. สแกน Working Slip และ Op No ตามลำดับ



4. หลังจากสแกน QR Code ให้เลือก Go




5. ใส่ Password



6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน


> กรุณารอสักครู่. <




7. แสดงข้อความ "Upzip เียบรร้อยครับ" ข้อมูล Download เสร็จสมบูรณ์



1. เลือก QR Code เพื่อทำการ Upload MapData



2. เลือก Upload




1

2



3. สแกน Working Slip และ Op No ตามลำดับ



4. หลังจากสแกน QR Code ให้เลือก Go



5. ใส่ Password



6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

หลังจากนั้นจะมีข้อความ"Upload Data เสร็จเรียบร้อย"
ข้อมูล Upload เสร็จสมบูรณ์



1. เลือก QR Code เพื่อทำการ Download MapData



2. เลือก MapViewer


WORKING SLIP

OP NUMBER


1

2


3. สแกน Working Slip และ Op No ตามลำดับ




4. หลังจากสแกน QR Code ให้เลือก Go



5. ใส่ Password



6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน



Lot data detail		Test start time		2013/08/14 07:47:45		End	
		Test end time		2013/08/14 09:01:50			
Test type	O/S-H/T	Refer	Good Qty	Refer	Good Qty	Refer	Good Qty
Tester	Type-0	1	4924	10	4924	19	
Package	SS06004810	2	4914	11	4924	20	
Device	80120A33MYX-0118	3	4906	12	4918	21	
Test mode	New Test	4	4920	13		22	
Lot name	131A1735V	5	4919	14		23	
O/S Good Qty	59074	6	4924	15		24	
Pre process NG	95	7	4921	16		25	
O/S NG Qty	62	8	4921	17			
O/S yield	99.9 %	9	4919	18			
F/T Good Qty	59074						
F/T NG Qty	95						
F/T yield	100.1 %						
NG distribution	ECO Print all map						Print lot info

7. แสดงข้อความ "Upzip เสรียบร้อยครับ"

ข้อมูล Download เสร็จสมบูรณ์ และแสดง MapViewer