



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ	SỐ PS : 4-OP-112-4-PS-008-0843	Ver: 1
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15x12C-L-C1/P1/0.3-C2/P2/0.3-EE-10C	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3543-108\$0...	

I. Nội dung

1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: như hình.
2. Vị trí điểm tuốt vỏ cable: **quấn băng keo đen**.
3. Che đầu sợi chịu lực bằng **băng keo đen**.

Chú ý: Cắt bỏ # 11 và # 12 tại vị trí điểm tuốt vỏ cho cả 2 đầu.



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỎ			SỐ PS : 4-OP-112-4-PS-008-0843			Ver: 1
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15x12C-L-C1/P1/0.3-C2/P2/0.3-EE-10C			Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 /Spec: HG-3543-108\$0...			
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
9/9/2024	Anh	1	-	Ban hành mới	-	Anh