





TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: LOSS	SỐ PS : 4-OP-0490-4-PS-017-0003	Ver: 1
Tên sản phẩm: CCO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0490	
I. Nội dung: Hướng dẫn sơ đồ đo loss sản phẩm Chú ý: Phương pháp chọn MTC và đo P0 theo PS chung. 1. Đo step 010 từ core 1(số gắn trên cord 1) đến core 2 (số gắn trên cord 2) của đầu F  2. Đo step 020 từ core 3(số gắn trên cord 3) đến core 4 (số gắn trên cord 4) của đầu F Và core 1, 2, 3, 4 của đầu A như hình. 		
Bảo mật	Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV.	
	Trang 1/1	

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: LOSS			SỐ PS : 4-OP-0490-4-PS-017-0003		Ver: 1	
Tên sản phẩm: CCO			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0490			
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
25/9/2023	Anh NTT	1	-	Ban hành lần 1	ban hành mới	Anh