




PROCESS SPECIFICATION


Công đoạn áp dụng: LOSS INSPECTION	Số PS: 4-OP-0179-4-PS-017-0029	Ver: 2
Sản phẩm Trunk cable nx12MPO - nx12MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0179	

2. Đo P0 & P1 đầu MPO_Đầu bắt đầu: : Suy hao kết nối (Connector) RL- Step 020



3. Đo P0 & P1 đầu MPO_Đầu kết thúc: : Suy hao kết nối (Connector) RL- Step 030



PROCESS SPECIFICATION						
Công đoạn áp dụng: LOSS INSPECTION			Số PS: 4-OP-0179-4-PS-017-0029			Ver: 2
Sản phẩm Trunk cable nx12MPO - nx12MPO			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0179			
Lịch sử thay đổi						
Ngày	Người soạn thảo	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
10/25/2024	PhucHTH	2	- Cắm OPM để đo RL connector	- Bỏ sơ đồ cắm OPM	- Update sơ đồ loss	ThangVD
10/8/2024	PhucHTH	1	-	-	Ban hành mới	TienCTC