






TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Loss	Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0032	Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: Connector loss - 24MPO ribbon (IL)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318		

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung: Hướng dẫn thứ tự core kết nối cho sản phẩm 24MPO Jumper ribbon

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa				
1. Thứ tự set core trong Channel:		Thứ tự đo loss	CH2	Thứ tự đo loss	CH2	
		1	1	13	13	
		2	2	14	14	
		3	3	15	15	
		4	4	16	16	
		5	5	17	17	
		6	6	18	18	
		7	7	19	19	
		8	8	20	20	
		9	9	21	21	
		10	10	22	22	
		11	11	23	23	
		12	12	24	24	
2. Sơ đồ đo connector loss Step 010 - Đầu bắt đầu (Có dán số serial)	- Đo IL đầu bắt đầu					
						

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : Loss			Số PS : 4-OP-0318-4-PS-017-0032		Phiên bản:	1
Tên sản phẩm: Connector loss - 24MPO ribbon (IL)			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318			
HISTORY						
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
26-Aug-24	PhucHTH	1	-	-	Ban hành mới	KhaiND