





## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Part	Số PS : 001-4-PS-009-0370	Phiên bản:	1
Đánh dấu, tuốt vỏ sản phẩm MMC	Tài liệu tham khảo: EN-01198(2)		

I. Phạm vi áp dụng:

II. Nội dung: PS này hướng dẫn phương pháp Ferrule chung cho loại vật tư tương đồng, không phân biệt màu vật tư, lấy đúng ID khi thao tác sản phẩm.

Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa
1. Chuẩn bị dụng cụ :		 Tool strip vỏ
2. Đánh dấu tuốt vỏ cord:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh dấu và tuốt vỏ cord đầu xả như hình.</li><li>- Cố định kevlar xung quanh cord và dùng ống xoắn giữ kevlar lại.</li></ul>	

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : Part			Số PS : 001-4-PS-009-0370		Phiên bản:	1
Đánh dấu, tuốt vỏ sản phẩm MMC			Tài liệu tham khảo: EN-01198(2)			
HISTORY						
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người soạn thảo	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
21-Sep-24	PhucHTH	1	-	- Ban hành mới	-	TienCTC