


Biểu mẫu số: 000-5-Fo-0308		Ver: 03	Ngày hiệu lực: Theo EIC	
Bộ phận ban hành	PRE1	Số đăng ký WD: 000-4-WD-3398		Ver: 01
Chuyên sản xuất/Nhóm: Cleaner				
Thời gian hiệu lực:	Từ ngày: 09/08/2024 Đến Ngày: 31/08/2024	Bộ phận nhận: PRE1, PRD		Số bản: theo EICC
Soạn thảo: Thu DTM Ngày: 09/08/2024		Kiểm Tra: Phuoc NB Ngày: Via DMS	Phê Duyệt: Dinh Tan Tien Ngày: Via DMS.	
Tiêu đề: HƯỚNG DẪN LÀM SẢN PHẨM MẪU CHO HÀNG T-CON				
Tài liệu tham khảo: SASHIJI-124802-1(1)				

1. Mục đích:

Hướng dẫn làm sản phẩm mẫu cho hàng T-Con ATT0058
Lý do: Khách hàng yêu cầu theo SASHIJI-124802-1(1).

2. Phạm vi áp dụng:

WD áp dụng cho các ID thuộc **Bảng 1, Bảng 2:**

Bảng 1: áp dụng đo loss 100% tại WL 1310, 1550, 1650 nm:

Item Number	Rel Date	Work Order	ID	Quantity Ordered	Due Date
ATT0058	8/16/2024	S2404634	382762	500.0	8/19/2024

Bảng 2: áp dụng đo loss theo qui trình hiện tại của hàng ATT0058:

Item Number	Rel Date	Work Order	ID	Quantity Ordered	Quantity Completed	Qty Open	Due Date
ATT0058	8/16/2024	S2404634	382763	1,600.0	0.0	1,600.0	8/19/2024
ATT0058	8/19/2024	S2404634	382764	5,400.0	0.0	5,400.0	8/21/2024
ATT0058	8/21/2024	S2404634	382765	5,400.0	0.0	5,400.0	8/23/2024
ATT0058	8/23/2024	S2404634	382766	5,200.0	0.0	5,200.0	8/26/2024
ATT0058	8/26/2024	S2404634	382767	5,400.0	0.0	5,400.0	8/28/2024
ATT0058	8/28/2024	S2404634	382768	5,400.0	0.0	5,400.0	8/30/2024
ATT0058	8/30/2024	S2404634	382769	3,500.0	0.0	3,500.0	9/5/2024

3. Nội dung:

Cần áp dụng theo dõi và ghi nhận bất thường tại công đoạn Housing và Loss theo yêu cầu khách hàng cho các ID trên bảng 1 và 2 trên:

Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ theo nội dung bên dưới:*** PLN:**

Ban hành plan sản xuất bình thường cho các ID như ở Bảng 1, 2.

*** PRE1:**

- Làm template và gán cho ID ở bảng 1 để đo 100% cho WL 1310nm và WL 1550, 1650n.

Template số: TL00000000613

- Tạo DF MID cho line ghi nhận bất thường khi phát hiện tại Housing và đo loss:

*** Tại Housing:**

+ Nếu phát hiện vật tư PS T-con lắp ráp khi housing quá chặt hoặc quá lỏng

*** Tại Loss:**

+ Nếu phát hiện fiber đo kết nối vào sản phẩm quá chặt hoặc không thể kết nối.

*** PRD:**

Hướng dẫn cho OP cho line ghi nhận bất thường khi phát hiện tại Housing và Đo loss: DF1000003064

*** Tại Housing:**

+ Nếu phát hiện vật tư PS T-con lắp ráp khi housing quá chặt hoặc quá lỏng

*** Tại Loss:**

+ Nếu phát hiện fiber đo kết nối vào sản phẩm quá chặt hoặc không thể kết nối.

*** QAE:**

Thực hiện theo qui trình hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc và phát sinh xin vui lòng liên hệ kỹ sư **Thu DTM** (339) – PRE1

Lưu ý khi ban hành WD:

- WD chuyển vật tư vào location PENDING phải được phê duyệt bởi cả PRE & PLN.
- WD phải được gán vào tất cả các công đoạn liên quan trên chuyển sản xuất nếu có.
- Các trường hợp thao tác hoặc triển khai phức tạp, PIC (engineer, staff) cần hướng dẫn trực tiếp.
- WD làm ra sản phẩm mà thay đổi mã VT so với PS gốc (thêm mã VT, bớt mã VT, thay thế mã VT): Phải tạo mã sản phẩm mới. không được tạo Alternate-PS gán vào mã sản phẩm cũ.

REVISION HISTORY

Date	Person in charge	Version	Content		Reason	Change Requester
			Old	New		
09/08/2024	ThuDTM	01	-	-	Ban hành mới	TienDT

BẢO MẬT: TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.