


Công đoạn: Cắt fiber

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Đeo kính để tránh fiber văng vào mắt.

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 2/21

Công đoạn: Tuốt vỏ

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



**WEAR SAFETY GLASSES WHEN STRIPPING FIBER
ĐEO KÍNH KHI TUỐT VỎ FIBER**

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber, vỏ UV văng vào mắt.

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 3/21

Công đoạn: Etching

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



**WEAR SAFETY GLASSES WHEN STRIPPING FIBER
ĐEO KÍNH KHI TUỐT VỎ FIBER**

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber, vỏ UV văng vào mắt.



**WEAR MASK AND ARM COVER WHEN WORKING
ĐEO KHẨU TRANG THẦN VÀ
BAO TAY ÓNG KHI LÀM VIỆC**

PPE Asset Code: MSAWC0048 và MGLO0024



**KY: Đeo khẩu trang tránh hít phải hơi keo và đeo
bao tay ống tránh keo dính vào da tay**

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 4/21

Công đoạn: Gia cố CMS

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN USING RESIN
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI BƠM KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN USING RESIN
MANG KHẨU TRANG THAN KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 5/21

Công đoạn: Kiểm nhiệt và tỷ lệ truyền

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN STRIPPING FIBER
ĐEO KÍNH KHI TUỐT VỎ FIBER

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber, vỏ UV văng vào mắt.

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 6/21

Công đoạn: Chuẩn bị để CMS

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN USING RESIN
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN USING RESIN
MANG KHẨU TRANG THAY KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 7/21

Công đoạn: Chuẩn bị ALN fiber trace

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN WORKING
ĐEO MẮT KÍNH KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh côn văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN WORKING
CHỈ CẦN MANG KHẨU TRANG THƯỜNG KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0031



KY: Đeo khẩu trang thường để tránh hơi còn tiếp xúc da mặt

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 8/21

Công đoạn: Trộn keo**PPE Requirements**
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)**WEAR SAFETY GLASSES WHEN WORKING**
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC**PPE Asset Code: MSAWC0007****KY: Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.****WEAR A MASK WHEN WORKING**
MANG KHẨU TRANG THAN KHI LÀM VIỆC**PPE Asset Code: MSAWC0048****KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo**

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 9/21

Công đoạn: Chuẩn bị tấm phản xạ**PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)**

WEAR SAFETY GLASSES WHEN CUTTING,
STRIPPING, USING RESIN
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI CẮT, TUỐT VỎ FIBER
VÀ KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber/keo văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN USING RESIN
MANG KHẨU TRANG THAY KHI SỬ DỤNG
KEO

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 10/21

Công đoạn: Lắp tấm phản xạ

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN CUTTING,
STRIPPING, USING RESIN
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI CẮT, TUỐT VỎ FIBER
VÀ KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber/keo văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN USING RESIN
MANG KHẨU TRANG THAY KHI SỬ DỤNG
KEO

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)


Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 11/21

Công đoạn: Đo suy hao

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Đeo kính để tránh Fiber văng vào mắt.

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 12/21

Công đoạn: Chuẩn bị khớp nối**PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)**

WEAR SAFETY GLASSES WHEN WORKING
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0007

**KY:** Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.

WEAR SAFETY SHOES WHEN WORKING
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40

**KY:** Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân

WEAR A MASK WHEN WORKING
MANG KHẨU TRANG THAN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0048

**KY:** Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 13/21

Công đoạn: Lắp tấm làm mát

PPE Requirements (Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN WORKING
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.



WEAR SAFETY SHOES WHEN WORKING
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân



WEAR A MASK WHEN WORKING
MANG KHẨU TRANG THAN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 14/21

Công đoạn: Kiểm tra độ làm mát

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY SHOES WHEN WORKING
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư
vào chân

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 15/21

Công đoạn: Lắp CMS vào tấm làm mát (FLU)

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



WEAR SAFETY GLASSES WHEN WORKING
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh keo văng vào mắt.



WEAR SAFETY SHOES WHEN WORKING
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân



WEAR A MASK WHEN WORKING
MANG KHẨU TRANG THAN KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 16/21

Công đoạn: Đo cộng hưởng

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)

WEAR SAFETY GLASSES WHEN CUTTING,
STRIPPING, USING RESIN
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI CẮT, TUỐT VỎ FIBER
VÀ KHI SỬ DỤNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber/keo văng vào mắt.



WEAR A MASK WHEN USING RESIN
MANG KHẨU TRANG THAY KHI SỬ DỤNG
KEO

PPE Asset Code: MSAWC0048



KY: Để phòng ngừa hít phải hơi keo



WEAR SAFETY SHOES WHEN MOVING
PRODUCT WITH COOLING PLATE
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI DI CHUYỂN SẢN
 PHẨM CÓ TẤM LÀM MÁT

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40



KY: Mang giày bảo hộ khi di chuyển sản phẩm có tấm làm mát để tránh rơi rớt vào chân

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)


Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 17/21

Công đoạn: Lắp CMS vào tấm làm mát (FCU)

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)


Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 18/21

Công đoạn: Final App

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân
(Chỉ áp dụng với các loại hàng có dùng tấm làm mát)

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)


Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 19/21

Công đoạn: Packing

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt sản phẩm vào chân
(Chỉ áp dụng với các loại hàng có dùng tấm làm mát)

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003

Phiên bản: 1

Trang: 20/21

Công đoạn: Chuẩn bị Delivery Fiber

PPE Requirements
(Yêu cầu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)



**WEAR SAFETY GLASSES WHEN CUTTING AND
USE RESIN**
ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI CẮT FIBER VÀ DÙNG KEO

PPE Asset Code: MSAWC0007



KY: Đeo kính để tránh fiber/keo văng vào mắt.



WEAR SAFETY SHOES WHEN WORKING
MANG GIÀY BẢO HỘ KHI LÀM VIỆC

PPE Asset Code: MSAWC0034~ 40



KY: Mang giày bảo hộ để tránh rơi rớt vật tư vào chân

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003	Phiên bản: 1	Trang: 21/21
--	--------------	--------------

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

Ngày	Người chuẩn bị	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
20/8/2024	TrinhĐTT	01	- Số cũ 000-4-WI-0679	- Số mới 000-1-WI-0113-4-PS-003-0003	- Theo format chung	TungDD