

Compte-Rendu de TP1 : Architecture des Microcontrôleurs

Étude du Startup et de la Gestion de la Pile

Youssef Chemrakhi et Théodore Condette

Janvier 2026

1 Travail 5 : Initialisation du Startup et de la RAM

L'objectif est d'observer les premières étapes après un Reset. Nous avons modifié le `Reset_Handler` pour initialiser manuellement les ressources critiques.

1.1 Code d'initialisation

Le code suivant a été inséré pour effacer une zone de la pile et tester l'accès à la RAM :

```
1 Reset_Handler:
2     ; 1. Initialisation de la pile (mise a zero pour debug)
3     MOV R6, #0
4     LDR R7, =0x20017FF0
5     STR R6, [R7]
6     STR R6, [R7, #4]
7     STR R6, [R7, #8]
8     STR R6, [R7, #12]
9
10    ; 2. Initialisation du Stack Pointer (SP)
11    LDR SP, =0x20018000
12
13    ; 3. Test d'écriture en debut de RAM (SRAM1)
14    LDR R0, =0x20000000
15    MOV R1, #1
16    STR R1, [R0]
```

Listing 1 – Insertion dans le `Reset_Handler`

1.2 Analyse des adresses

Le processeur STM32L476 possède sa RAM (SRAM1) débutant à 0x20000000. La pile est configurée à 0x20018000 (fin de la RAM). Comme elle est de type **Full Descending**, elle croît vers les adresses décroissantes lors d'un PUSH.

Bloc d'instructions 1 : Il initialise la pile et place la valeur 0 dans les trois premières cases mémoire.

Bloc d'instructions 2 : Le registre SP prend la valeur 0x20018000 (adresse de fin de la RAM), car le pointeur de pile évolue de manière ascendante.

Bloc d'instructions 3 : Il place la valeur 1 au début de la RAM.

Processus de démarrage : En compilant le code, pour analyser le comportement au démarrage du microprocesseur, on observe le registre VTOR. Le VTOR contient l'adresse de la pile (qui sera chargée dans le registre SP du microprocesseur) ainsi que celle de la première instruction. Ici, cette adresse est 0x0. On se rend à cette adresse en mémoire, en mode « traditional », pour lire correctement l'adresse. On lit alors 0x20018000, ce qui indique que l'on se situe dans la RAM. C'est l'adresse que prendra le SP. On lit aussi 0x080003D1 qui correspond au code de la première instruction.

2 Travail 6 : Étude de la pile STACKA (Problème LIFO)

Dans cet exercice, nous avons testé l'empilement suivi du dépilement de trois registres : R4=4, R5=5, R6=6.

1	PUSH {R4}
2	PUSH {R5}
3	PUSH {R6}
4	; ... modification des registres ...
5	POP {R4}
6	POP {R5}
7	POP {R6}

Initial State before first PUSH	R4 R5 R6	0x 000000EA 0x 000000EB 0x 000000EC	SP 0x20018000	0x20017FF4> 0x20017FF8> 0x20017FFC> 0x20018000>	0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
After PUSH {R4} PUSH {R5} and PUSH {R6}	R4 R5 R6	0x 000000EA 0x 000000EB 0x 000000EC	SP 0x20017ff4	0x20017FF4> 0x20017FF8> 0x20017FFC> 0x20018000>	0x 000000EC 0x 000000EB 0x 000000EA 0x 00000000
After MOV R4, #0 MOV R5, #0 And MOV R6, #0	R4 R5 R6	0x 00000000 0x 00000000 0x 00000000	SP 0x 20017ff4	0x20017FF4> 0x20017FF8> 0x20017FFC> 0x20018000>	0x 000000EC 0x 000000EB 0x 000000EA 0x 00000000
After POP {R4} POP {R5} and POP {R6}	R4 R5 R6	0x000000EA 0x 000000EB 0x 000000EC	SP 0x 20018000	0x20017FF4> 0x20017FF8> 0x20017FFC> 0x20018000>	0x 0x même chose que en haut 0x 0x

FIGURE 1 – État initial des registres et de la pile avant les instructions PUSH

Résultat : À la fin, R4 contient la valeur 6 et R6 contient la valeur 4. **Conclusion :** La pile fonctionne selon le mode *Last In, First Out* (LIFO). En dépiler dans le même ordre que l'entrée, les données sont croisées. Ce mécanisme ne permet pas de restaurer un contexte proprement.

3 Travail 7 : Étude de STACKB (Transparence et coût)

Pour assurer la **transparence** (que l'appelant retrouve ses registres intacts), il faut dépiler dans l'ordre inverse ou utiliser l'instruction multiple :

```

1  PUSH {R4, R5, R6}
2  ; ...
3  POP {R4, R5, R6}

```

Initial State before first PUSH	R4 R5 R6	0x 000000EA 0x 000000EB 0x 000000EC	SP 0x20018000	0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
After PUSH {R4} PUSH {R5} and PUSH {R6}	R4 R5 R6	0x 000000EA 0x 000000EB 0x 000000EC	SP 0x200017ff4	0x 0x 0x même chose qu'en A 0x
After MOV R4, #0 MOV R5, #0 And MOV R6, #0	R4 R5 R6	0x 0x même chose qu'en A 0x	SP 0x200017ff4	0x 0x 0x même chose qu'en A 0x
After POP {R6} POP {R5} and POP {R4}	R4 R5 R6	0x 000000EC 0x 000000EB 0x 000000EA	SP 0x 20018000	0x 0x 0x même chose qu'en A 0x

FIGURE 2 – Évolution de la pile après les instructions PUSH et POP

L'architecture ARM gère automatiquement l'ordre correct lors d'un POP multiple. **Coût mémoire** : Chaque registre faisant 32 bits (4 octets), l'utilisation de la pile pour 3 registres consomme **12 octets**.

Résultat : Contrairement à `stackA` et `stackB`, les valeurs de R4 et R6 sont modifiées, tandis que celle de R5 reste inchangée. Grâce à cela, nous avons pu modifier la valeur des registres.

Dans la partie précédente de ce compte rendu, nous avons présenté les comportements de `stackA` et `stackB` de manière inversée. En réalité, `stackA` a pour effet d'inverser l'ordre des registres lors de leur sauvegarde, tandis que `stackB` permet une sauvegarde et une restauration correctes des registres, dans le bon ordre.

Conclusion : Ainsi, `stackB` correspond à l'implémentation correcte du mécanisme de pile et doit être privilégiée afin de garantir un comportement conforme et prévisible du programme.

4 Travaux 8 à 10 : Mécanismes de Fonctions

Nous avons analysé trois approches pour les fonctions :

1. **FUNCT1** : L'adresse de retour de **FUNCT1** est stockée dans le registre LR. On lit l'adresse 0x0203 (avec le bit de poids faible indiquant que le code est en 16 bits), ce qui correspond en réalité à l'adresse 0x0202.

En mode désassemblage, on observe que, juste à côté de l'instruction `ADD R4, R5`, cette adresse (adresse de retour) est visible.

Pour revenir à l'instruction `ADD R4, R5, R6`, le PC exécute l'instruction `BL FUNCT1`, qui lui indique de prendre la valeur contenue dans le registre LR pour revenir à l'instruction immédiatement suivante à l'appel de la fonction.

Dans une fonction, le microcontrôleur impose que les paramètres soient passés dans les registres R0, R1, R2, etc., dans cet ordre.

Si les registres ont perdu leur valeur initiale, cela signifie que la fonction n'est pas transparente, car elle a modifié le contexte initial. Il est donc préférable de privilégier la transparence des fonctions, c'est-à-dire veiller à préserver l'état des registres utilisés.

2. **FUNCT2** : La fonction 2 n'est pas transparente, car les valeurs des registres R4, R5 et R6 sont modifiées définitivement par la fonction. Autrement dit, les valeurs des registres avant l'appel de la fonction sont perdues. C'est une mauvaise pratique selon M. Laroche.
3. **FUNCT3** : Dans la fonction 3, on sauvegarde la pile avec `push R4 R5 LR`. La fonction met à zéro les deux registres, puis récupère de la mémoire les valeurs des registres avant l'appel de la fonction et copie dans le PC l'adresse

de retour. Comme dans la fonction 2, cette fois-ci les valeurs des registres sont conservées : la fonction est transparente, ce qui constitue la principale amélioration.

5 Travaux 11 et 12 : Appels imbriqués et gestion du registre LR

Nous avons analysé deux situations mettant en jeu des appels de fonctions imbriqués et la gestion du registre LR :

1. **Requested work 11 — Appel imbriqué correct mais incomplet :**

Lors de l'exécution, on entre dans la **fonction 4**, qui sauvegarde le registre LR sur la pile, puis appelle la **fonction 5**. La fonction 5 se termine classiquement par l'instruction `BX LR`. Le registre PC récupère alors l'adresse de retour contenue dans LR, ce qui permet de revenir à l'instruction suivant l'appel de la fonction 5 dans la fonction 4. Ensuite, la fonction 4 restaure l'adresse de retour initiale en dépilant la valeur sauvegardée dans LR directement dans PC.

Cependant, la fonction 4 ne réalise pas correctement l'addition des valeurs contenues dans les registres R4, R5 et R6. En effet, lors de l'appel de la fonction 5, ces registres ne sont pas sauvegardés sur la pile. Ils sont modifiés par la fonction 5 et remis à zéro lors du retour dans la fonction 4, ce qui conduit à un résultat d'addition nul.

Pour corriger ce problème, il est nécessaire de sauvegarder les registres R4, R5 et R6 au début de la fonction 5 à l'aide d'une instruction `PUSH`, puis de les restaurer avant la sortie de la fonction avec une instruction `POP`. Ce problème n'apparaît pas dans le test de la fonction 4, car celle-ci prend correctement cette précaution.

2. **Requested work 12 — Appel imbriqué incorrect :** Lors de l'appel de la **fonction 7**, la valeur précédente du registre LR est écrasée. En conséquence, le registre PC ne peut plus récupérer l'adresse de retour correcte et reste bloqué dans la **fonction 6**. Il s'agit donc d'un appel imbriqué incorrect, dû à l'absence de sauvegarde du registre LR avant l'appel de la fonction 7.