

Buck converter [step down].

$$24V_{in} - 1A_{in}.$$

desired o/p = 5V, current increases.


efficiency 90%.

$$V_{out} = V_{in}(D).$$

$$\therefore 5 = 24(D)$$

$$\therefore D = 0.20833$$

$$\therefore D = \frac{5}{24} = \frac{5\mu\text{sec on}}{24\mu\text{sec off}}$$



$$P_{in} = V \cdot I = 24 \cdot \underline{\underline{1}} = \underline{\underline{24W}}$$

$$P_{out} = 90\% \cdot 24W = \underline{\underline{21.6W}}$$


$$P_{out} = V_{out} \times I_{out}$$

$$\therefore 21.6 = 5 \times I_{out}$$

$$\therefore I_{out} = \underline{\underline{4.32A}}$$

hence, At 90% efficiency our buck converter  
first step down the voltage to 5V & step up  
the current to 4.32A





$$V_{in} = 24V$$

$$V_{out} = 5V$$

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.208$$

$$P_{in} = 24 \times 1 = 24 \text{ Watt}$$

$$P_{out} = 24 \times 0.9 = 21.6 \text{ Watt}$$

$$\therefore I_{out} = \frac{21.6}{5} = 4.32A$$

$$\text{Assume, } f_s = 100 \text{ kHz [From 555]}$$

$$\Delta I_L = 30\% \text{ [ripple inductor current usually } 20\% - 40\%]$$

$$\therefore \Delta I_L = I_{out} \times 0.3 = 1.296$$

$$\therefore L = \frac{V_{out} \times (V_{in} - V_{out})}{\Delta I_L \times f_s \times V_{in}} = \frac{5 \times (24 - 5)}{1.296 \times 100 \times 10^3 \times 24} = 30.54 \times 10^{-6} \text{ H} \approx \underline{\underline{30 \mu\text{H}}}$$

$\Delta V_{out}$  is the output ripple voltage usually 1%  $V_{out}$

$$\therefore \Delta V_{out} = 0.05V$$

$$\therefore C_{out} = \frac{\Delta I_L}{8 \times f_s \times \Delta V_{out}} = \frac{1.296 \times 10^{-3}}{8 \times 100 \times 10^3 \times 0.05} \approx \underline{\underline{30 \mu\text{F}}} \text{ --- (minimum)}$$

$$C = \frac{I_{out} \times D}{f_s \times \Delta V_{out}} = \frac{4.32 \times 0.208}{100 \times 10^3 \times 0.05} = 179.7 \times 10^{-6} \approx \underline{\underline{180 \mu\text{F}}} \text{ --- (ideal)}$$

for diode, Schottky diode:  $V_{RPM} \geq V_{in}$  (24V, 30 maximum).

current rating  $I_D \geq I_{out}$  (4.32A)

**SB530**



For 555 timer,

$$f_s = \frac{1.44}{(R_1 + R_2) \times C_1}$$

$$D = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Assume  $R_1 = 10k\Omega$

$C_1 = 100pF$

$$D = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore D = \frac{R_2}{10k + R_2}$$

$$\therefore 10 \times 10^3 + R_2 = \frac{R_2}{D}$$

$$\therefore 10 \times 10^3 + R_2 = \frac{R_2}{0.208}$$

$$\therefore (10 \times 10^3 + R_2) 0.208 = R_2$$

$$\therefore 2080 + 0.208 R_2 = R_2$$

$$\therefore 2080 = R_2 - 0.208 R_2$$

$$\therefore 2080 = R_2 (1 - 0.208)$$

$$\therefore 2080 = R_2 (0.792)$$

$$\therefore R_2 = \frac{2626.26}{1}$$

$$\therefore R_2 = \underline{\underline{2.6k\Omega}}$$

$$f_s = \frac{1.44}{(R_1 + R_2) \times C}$$

$$\therefore 100 \times 10^3 = \frac{1.44}{(10 \times 10^3 + 2626.26) \cdot C}$$

$$\therefore 100 \times 10^3 = \frac{1.44}{12626.26 C}$$

$$\therefore 12626.26 C = \frac{1.44}{100 \times 10^3}$$

$$\therefore 12626.26 C = 0.0000144$$

$$\therefore C = \underline{\underline{1.14 nF}}$$

