



内蒙古连降暴雨致两座水库决堤：洪水奔涌而下冲垮国道

7月18日，内蒙古呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族自治县境内连降暴雨，导致上游永安水库、新发水库两座水库大坝决堤。莫旗境内G111国道被洪水冲垮、道路中断，村庄、田地都变成一片汪洋。莫旗境内G111国道被洪水冲垮，道路中断。



扫码领红包

用户
反馈





针对前述情况，7月19日，莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府一名工作人员发表声明，新发水库和永安水库溃坝事发18日下午，因暴雨导致。事发后相关负责人已到达现场参与救援，目前因溃坝造成的损失还暂不了解。



扫码领红包

同日，莫旗水利工程技术服务中心相关负责人表示，目前下游四个村组的人员都已经撤离出来了，昨晚洪水已汇入干流。据其介绍，永安水库在新发水库上游，直线距离13公里，永安水库正常库容达800万立方米，此次溃坝导致坝体连接段损坏，产生决口，水流汇入新发水库后，导致新发水库损毁严重。

用户
反馈





莫旗水利局相关负责人表示，水库下泄的洪水已经平稳汇入嫩江干流，没有人员伤亡。新发水库库容3800万立方米，设计的是无闸门控制，自然调节下泄洪水，但是此次来水特别急，导致水库漫顶。

腾讯视频报道显示，事发时，当地一水库水位已到坝顶，水流不断从堤坝两侧奔流而出，突然大水冲垮堤坝。

呼伦贝尔市气象灾害防御中心官方微博18日发布中小河流洪水气象风险预警，称受持续强降雨影响，预计7月18日20时至7月19日20时，莫力达瓦达斡尔族自治县、牙克石市南部、鄂伦春自治旗、扎兰屯市和阿荣旗发生中小河流洪水的气象风险较高（黄色）。



扫码领红包

用户
反馈





免责声明：本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。



扫码领红包

用户
反馈

