



Control Systems

PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA

Beltway Office Park, B-Building 3rd Floor
Jl. Ampera Raya No. 9-10 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan - 12550
Telp : 021-780.7881; Fax : 021-780.7879

SERVICE REPORT

tangki D20 17
• temperature error di semua spot.

**P-TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM,
Lawe-lawe, dan DHP RU V Balikpapan Selama (24 Bulan)**



SERVICE REPORT

Subject : temperatur eror tangki A D7017.
Area : Utara
Date : 6 Mei 2020

A. CLAIM PROBLEMS :

temperatur eror di semua spot.


B. FINDING :

Junction Box di D7017 korosif parah di semua area.
(kabel, terminal box, kabel warna-warni sensor).

C. PROBLEM ANALYSIS, ACTION TAKEN AND RECOMMENDATION :

- P.
- A) Junction Box tembak air terlalu lama didalam dan tidak pernah dibersihkan.
 - B) Pengantian kabel di JB tidak bisa dilakukan, karena kabel sensor warna-warni terlalu korosif (sangat mudah patah)
 - C) Pengantian sensor. WLS.


PT.Control Systems


MAULANA RACHMAN

Maintenance Area 4


ALAN YUDHA P.

Oil Movement


SYAFIRUDIN