

Day-13

→	(SI unit) Quantity	Prototype	model
	Q	0.5	2.5
	ω	2500	1800
	D	0.2	
	h		
	ρ		

$$\frac{Q_1}{\omega_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{\omega_2 D_2^3}$$

$$\Rightarrow D_2 = D_1 \sqrt[3]{\frac{Q_2}{Q_1} \frac{\omega_1}{\omega_2}}$$

$$= 0.2 \sqrt[3]{5 \times \frac{25}{18}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{18}} \text{ m} \approx 0.381571$$

$$= 381.571$$

→	Prototype	model
Q	0.75	
h	15	
ω	500	1000
D	0.25	
Power		2.25

$$\frac{P_1}{\omega_1^3 D_1^5} = \frac{P_2}{\omega_2^3 D_2^5}$$

$$P_1 = h_1 \rho Q_1 = 15 \times 1000 \times 0.75 / 1000$$

$$= 11.25 \text{ kW}$$

$$D_2 = D_1 \left[\left(\frac{\omega_1}{\omega_2} \right)^3 \frac{P_2}{P_1} \right]^{1/5}$$

$$= 0.25 \left[\left(\frac{1}{2} \right)^3 \times \frac{1}{5} \right]^{1/5}$$

$$= \frac{0.25}{40^{1/5}} = 0.1195 \text{ m}$$

$$\frac{Q_1}{\omega_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{\omega_2 D_2^3}$$

$$\Rightarrow Q_2 = Q_1 \frac{\omega_2}{\omega_1} \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3$$

$$= 0.75 \times \frac{2}{40^{1/5}} = 0.7173 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{h_1}{\omega_1^2 D_1^2} = \frac{h_2}{\omega_2^2 D_2^2}$$

$$\Rightarrow h_2 = h_1 \left(\frac{\omega_2 D_2}{\omega_1 D_1} \right)^2$$


$$= 15 \left(\frac{2}{40^{1/5}} \right)^2$$

$$= \frac{60}{40^{2/5}} = 13.7192 \text{ J/kg}$$

$$\rightarrow D = 0.025 \text{ m}, \quad U_1 = 0.87 \text{ ms}^{-1}$$

$$L = 2.25 \text{ m},$$

$$\frac{U(2r)}{U_c} = 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \quad P_1 - P_2 = 1.92 \text{ Pa}$$



$$U_1 \frac{\pi}{4} (d)^2 \rho = \int_0^R U(r) 2\pi r dr \rho$$

$$\Rightarrow U_1 \frac{\pi}{4} d^2 = \int_0^R 2\pi U_c \left[r - \frac{r^3}{R^2} \right] dr$$

$$= 2\pi U_c \left[\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4} \right]$$

$$= \frac{\pi U_c R^2}{2} \quad (R = d/2)$$

$$\Rightarrow U_c = \frac{U_1}{2} \left(\frac{d}{R} \right)^2 = 2 U_1$$

$$= 1.74\text{ m/s}$$

$$-\dot{m} U_1 + \int \rho U^2(r) 2\pi r dr = (P_1 - P_2) \pi R^2 + F_x$$