

6.18 综合作业（二）：选用适当的表达方法，将零件的内外结构形状表达清楚，并补全尺寸，尺寸数字在图中按1:1量取并取整。

