

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.06.2014 pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 7085/VI din 03.06.2014, a notificării primăriei municipiului Câmpina nr. 11731 din 29.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 12.06.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Baicu Ivona Viviana – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Leș Dumitru Doru – Inspectoratul Regional în Construcții Sud – Muntenia
- Viceprimar Dragomir Ion – Primăria municipiului Câmpina
- Tudose Octavian – Șef Birou Situații de Urgență
- Brezeanu Mariana – Inspector Poliția Locală – Serviciul Control
- Hodoboc Nicoleta – Șef Birou Urbanism

Descrierea situației:

Conform celor menționate în adresa Primăriei Municipiului Câmpina, mai sus menționată, cât și a relatărilor proprietarilor din zona Str. Calea Doftanei, nr. 187, 189, 191, 193 și 195, datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina, comisia a constatat următoarele:

- Str. Calea Doftanei, nr. 187, la proprietar Barbu Virgil, s-a produs o alunecare de teren pe un front cu o lățime de aprox. 50 m, având ca efect denivelări de aprox. 30 cm. Pe amplasament se află două construcții din structură de lemn și pământ (chirpici), cu suprafețele de aprox. 30 m și respectiv 40 m, distruse în proporție 100%. Pe versant în amonte la aprox. 30-40 m spre str. Dealului, pe un teren aparținând municipiului Câmpina, există un depozit de deșeuri de construcții (spărturi de beton), despre a cărei legalitate nu există informații. Proprietarii din zonă, declară că mișcările terenului au început în urma constituirii acestui depozit.
- Str. Calea Doftanei, nr. 189, proprietar Florică Maria, s-a produs o alunecare de teren cu efecte de vâlurire a terenului din spatele casei, cu diferență de nivel de aprox. 1,5 m, iar la locuința acesteia, cu structură din lemn fără fundație, au apărut crăpături și tasări în pardoseală și fisuri oblice în pereți.
- Str. Calea Doftanei, nr. 191, proprietari Barbu Adrian și Stanciu Daniela, s-a produs o alunecare de teren, ce a dus la apariția de crăpături în pereți și tavan, iar trotuarul perimetral are tasări și ridicări ale terenului.
- Str. Calea Doftanei, nr. 193, proprietari Răducu Mircea și Răducu Marius, s-a produs o alunecare de teren ce a dus la apariția de crăpături în trotuarul perimetral, iar la locuințele acestora P și respectiv P+1, fisuri la pereți în zona buiandrugilor și la îmbinarea cu tavanul, iar la împrejmuire, în zona porții, se constată tasarea și înclinarea acestora.
- Str. Calea Doftanei, nr. 195, proprietar Maieschi Maria, ca urmare a alunecării terenului, împrejmuirea din zidărie de piatră este tasată și înclinată pe o lungime de aprox. 8 m.
- Pe Str. Calea Doftanei (DJ 100 E), în dreptul proprietății cu nr. 189, pe aceeași parte cu locuința, se constată o ridicare a terenului în zona acostamentului pe o lungime de aprox. 2 m și o diferență de nivel de aprox. 20 cm, care a antrenat și bordura veche.

Măsuri care se impun:

1. Primăria municipiului Câmpina va continua monitorizarea fenomenului și în funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonei afectate.

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonei afectate, din str. Calea Doftanei, în cazul evoluției nefavorabile a fenomenului, pentru evitarea accidentelor rutiere.

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina

Termen: începând cu 12.06.2014

3. Se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei afectate, determinarea cauzelor apariției fenomenului și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun, cât și supunerea spre verificare a documentație tehnice existente de către specialiști atestați în domeniul Af.

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina

Termen: începând cu 12.06.2014

4. Se va verifica legalitatea constituirii depozitului de deșeuri de construcții, pe terenul aflat între Str. Calea Doftanei și Str. Dealului și se vor lua după caz măsurile legale ce se impun.

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina

Termen: începând cu 12.06.2014

5. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Conducerea primăriei municipiului Câmpina

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Baicu Ivona Viviana

Baicu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joanel Mihaela

Joanel

Inspectoratul Regional în Construcții Sud - Muntenia

Ing. Leș Dumitru Doru

Leș

Primăria municipiului Câmpina

Viceprimar Dragomir Ion

Dragomir

Tudose Octavian – Șef Birou Situații de Urgență

Tudose

Brezeanu Mariana – Inspector Poliția Locală – Serviciul Control

Brezeanu

Hodoboc Nicoleta – Șef Birou Urbanism

Hodoboc