



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 02.10.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Măgurele

Urmare a notificarii Primăriei comunei Măgurele nr.4550 din 01.10.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 02.10.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. Anastasiu Ivona Viviana - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Leș Dumitru Doru – D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Diaconu Vasilică - Primăria comunei Măgurele – Primar
- Pătrașcu Andrei - Primăria comunei Măgurele – Viceprimar
- Lungu Mirel – Primăria comunei Măgurele – Administrator Public

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice din ultima perioadă, acoperișul de tip șarpantă din lemn cu învelitoare tablă și planșeul din lemn de peste parter ale Căminului Cultural din comuna Măgurele, sat Măgurele, DN1A nr. 229, s-au prăbușit în proporție de aprox. 80 % (aprox. 310 mp), fiind într-un stadiu avansat de degradare. Prin prăbușirea acoperișului și planșeului a fost distrusă pardoseala încăperii (parchet lemn).

Căminul Cultural a fost construit între anii 1952 – 1953, având regimul de înălțime subsol parțial, parter și o subpantă parțială, suprafața construită fiind de 376 mp.; structura de rezistență este alcătuită din: fundații continue din beton, pereți din zidărie portantă de cărămidă, planșeu parțial peste subsol din beton armat, plașeu peste parter și acoperiș tip șarpanta din lemn. În anul 2010 a fost întocmită o expertiză tehnică cu nr. 522, de către un expert tehnic atestat MLPAT. La momentul constatării Căminul Cultural nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Din documentele puse la dispoziție de primăria comunei Măgurele, reiese că este întocmit și proiectul tehnic de execuție nr. 6A/2010: „Consolidare și reamenajare imobil cămin cultural, grupuri sanitare, utilități și bransamente” (acesta nu este vizat de expertul tehnic care a întocmit expertiza).

Măsuri care se impun:

1. Se vor lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonei afectate, cât și interzicerea accesului în perimetrul Căminului Cultural, pentru evitarea eventualelor accidente.

Răspunde: Primăria Măgurele

Termen: începând cu 02.10.2012

2. Se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea refacerii construcției, conform Proiectului Tehnic „Consolidare și reamenajare imobil cămin cultural, grupuri sanitare, utilități și brânșamente” și concomitent se va demara procedura de autorizare a execuției lucrărilor. Proiectul tehnic de execuție va fi prezentat spre însușire expertului tehnic ce a elaborat experiza tehnica.

Răspunde: C.L.S.U. Măgurele

Termen: începând cu 02.10.2012

3. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Măgurele

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Plt. Anastasiu Ivona Viviana

D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova
Ing. Leș Dumitru Doru

Consiliul Județean Prahova
Ing. Joenei Mihaela

Primăria comunei Măgurele
Primar - Diaconu Vasilică

Primăria comunei Măgurele
Viceprimar - Pătrașcu Andrei

Primăria comunei Măgurele
Administrator Public – Lungu Mirela

