

NOTA DE CONSTATARE

privind evaluarea efectelor negative provocate de precipitațiile abundente produse pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus

Urmare a Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 474/29.07.2009, in data de 12.12.2010, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse în perioada iulie-august ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluării au participat următorii:

- D.I ing. Șerban Marin – I.J.C. Prahova
- D-I ing. Jilăveanu Laurențiu – S.G.A. Prahova
- Cpt. Vilcu Gheorghe- I.S.U. Prahova
- D-na Cosmoiu Elena - primarul Comunei Provita de Sus

Descrierea situației:

Urmare a precipitațiilor abundente căzute, în ultima perioadă s-au accentuat degradările produse pe terenurile și construcțiile situate pe malurile pâraului Provița. În urma verificărilor efectuate în teren pe zona pâraului Provița s-a constatat un nivel crescut al talvegului albiei rezultat ca urmare a depunerilor de agregate minerale care în anumite zone au ajuns la un nivel de aproximativ 1,5 - 2 m față de cota DJ 100 E.

Ca urmare a controlului au fost constatate următoarele zone afectate:

1. punctul Anghel

În satul Izvoru, în punctul Anghel, datorită eroziunii talvegului, pâraul Provița și-a schimbat cursul și a dezvelit complet pe o lungime de circa 100 m conducta magistrală (dezafectată) proprietate a SC TRANSGAZ Mediaș. Deasemenea datorita efectelor precipitațiilor cazute in perioada 25 – 28.07.2010 a avansat eroziunea malului drept al paraului aceasta zona avand o lungime de circa 100 ml. Eroziunea a condus la reactivarea alunecării de teren de pe versantul malului drept al paraului pe o suprafața estimată de circa 1 ha fiind afectate terenurile proprietatea Simion Mugurel, Baci Gheorghe, Anghel Nicolae și Burlacu Gheorghe. Sunt afectate locuințele (construcții din lemn) proprietarilor Anghel Nicolae și Simion Mugurel (tencuieli fisurate).

2. punctul Bondoc

În satul Provița de Sus, în punctul Bondoc, datorită eroziunii talvegului pâraului Provița a fost dezvelită complet pe o lungime de 50 m conducta magistrală proprietate a S.C. TRANSGAZ Mediaș. Conducta este lestată (protecție din beton) și nu reprezintă un risc major de fisurare sau rupere. În zona amonte de această conductă există o eroziune activă a malului drept care a distrus pe aprox. 70 ml, drumul de exploatare de pe malul drept al paraului, drum utilizat pentru accesul gospodăriei de către Bondoc Mihai, Anca Constantin, Goran Ion și Zecheru Constantin. În prezent accesul auto se realizează prin albia paraului iar cel pietonal pe puntea existentă.

3. punctul Niculescu

În satul Provița de Sus, în punctul Niculescu (aval de puntea pietonală) există o eroziune activă a malului drept al pâraului Provița pe o lungime de aproximativ 300 m, care a distrus complet drumul de acces și malul aferent proprietății familiei Camen Florea (aprox. 2 m până la fantana și casa), familie compusă din 13 persoane.

Alunecarea de teren ce a afectat versantul mal drept al paraului încă din anul 2007 este activă pe o lungime de circa 250 m și a produs următoarele efecte:

- distrugerea în totalitate a locuinței și anexei gospodărești construite din lemn precum și terenul aferent proprietatea Niculescu Gheorghe. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Provița de Sus a dispus în anul 2009 evacuarea familiei

Niculescu (compusă din 7 membrii) la Școala Plaiu dezafectată, unde locuiesc provizoriu.

- Distrugerea în totalitate a anexei gospodărești (construcție din lemn) proprietatea familiei Camen Florea.

Pe versantul afectat de alunecare mai sunt 10 gospodării ale localnicilor.

În prezent accesul auto se realizează prin albia paraului iar cel pietonal pe puntea existentă.

4. punctul Valea Poienii

Urmare a precipitațiilor abundente cazute, începând cu 11.07.2010, s-a produs o alunecare de teren care a afectat, în dreptul proprietății familiei Anghelina, pe o lungime 50 m, drumul comunal (asfaltat) care face legătura între satul Provita de Sus și limita administrativă a comunei cu județul Dambovită. S-au produs crapături și tasări locale de circa 15 – 20 cm, cu afectarea infrastructurii și suprastructurii drumului pe toată lățimea. Zona afectată de alunecare are o suprafață de circa 1000 mp.

Deteriorarea continuă a drumului poate duce la blocarea accesului auto către cele 15 gospodării din zonă.

În acest sens A.N. Apele Române S.G.A. Prahova a înaintat Administrației Bazinale de Apa Buzău-Ialomița o Notă de Fundamentare având ca obiect de investiții "Regularizare și consolidare de mal parau Provita în comuna Provita de Sus"

Administrația Bazinală de Apa Buzău-Ialomița a înaintat adresa nr.13819/GB/13.08.2010 către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias cu privire la obligația, conform Legii Apelor nr. 107/1996, de punere în siguranță a conductei magistrale care tranzitează albia paraului Provita.

De asemenea a fost afectată infrastructura următoarelor drumuri locale pe o lungime totală de 8,862 m, pentru reabilitarea și modernizarea lor primăria comunei Provita de Sus a solicitat documentații tehnice specifice care au fost întocmite de către S.C. PROTELCO S.A. CAMPINA și S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L BANESTI:

Indicativ	Denumire drum				Valoarea investiției (din SF)	Stadiul documentației tehnice(SF sau SF+PT)
	Traseul	Pozitii kilometrice din DJ 100E	km	Administrator drum		
DL GORANESTI	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,753	0,753	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL LUNCA	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,613	0,613	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
POD SCHIOPOTA	PROVITA DE SUS	0+324,58-0+0,60	0,060	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
VALOARE TOTALA			1,426	CONSILIUL LOCAL	2835230	
DL 64	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,188	0,188	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 160	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,121	0,121	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1064	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,426	0,426	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1155	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,137	0,137	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 526	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,096	0,096	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1291	PROVITA DE	0+000-0+0,085	0,085	CONSILIUL LOCAL		SF

DL GORANESTI	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,753	0,753	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
	SUS				ACHITAT
DL 1290	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,352	0,352	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 689	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,338	0,338	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 733	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,097	0,097	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 2273	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,328	0,328	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 2344	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,310	0,310	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1623	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,068	0,068	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 512	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,201	0,201	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 2696	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,621	0,621	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 3143	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,101	0,101	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 2406	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,497	0,497	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 904	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,245	0,245	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 897	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,105	0,105	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1088/2	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,084	0,084	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1920	PROVITA DE SUS	0+000-2+0,006	2,006	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1920/1	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,220	0,220	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1844	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,313	0,313	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1810	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,315	0,315	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DL 1921	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,182	0,182	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
VALOARE TOTALA			7,436		3723280
TOTAL GENERAL			8,862		6558510

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare ale versanților și de eroziune ale malurilor pârâului Provița, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Urgent, începând cu 07.12.2010

- Comandarea elaborării studiilor hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) asupra zonelor afectate și a documentațiilor tehnice cu detalii de execuție întocmite de proiectanți de specialitate, însoțite prin semnătură și ștampilă de verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af și A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: maxim 30 de zile după obținerea fondurilor

- În vederea limitării fenomenului de eroziune a malurilor paraului Provița se vor face demersurile legale pentru executia urgenta a lucrarilor de decolmatare si regularizare a albiei paraului conform prevederilor Legii nr.107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: 20.12.2010

- Primăria va înștiința I.T.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: la data indeplinirii masurilor dispuse

- Conform prevederilor art.26, lit.e din Legea nr. 10/1995 cu modificarile ulterioare, primăria comunei Provița de Sus va sesiza imediat Institutia Prefectului Județul Prahova, I.T.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc produse în timpul exploatării.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare a fost întocmită în 4(patru) pagini și în 4 (patru) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară

I.T.C. Prahova
D.l ing. Șerban Marin

S.G.A. Prahova
Ing. Jilaveanu Laurentiu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Cpt. Vilcu Gheorghe

Primăria comunei Provița de Sus – primar
Cosmoiu Elena