

**NOTĂ DE CONSTATARE**

Încheiată astăzi 11.06.2014 la sediul Primăriei comunei Măgureni

Urmare a notificării Primăriei comunei Măgureni nr. 3591 din 05.06.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 11.06.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare în vederea analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian – Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu – S.G.A. Prahova
- Domnul Iordache Gheorghe – Primar comuna Măgureni
- Doamna Vlăsceanu Elisabeta Mihaela - Viceprimar comuna Măgureni

**Descrierea situației:**

Din afirmațiile reprezentanților administrației publice locale, precipitațiilor abundente căzute în perioada aprilie - mai 2014 au produs creșterea debitului și viituri puternice pe pârâul Provița, care au erodat malurile și au inundat suprafețe agricole, proprietăți particulare și suprafețe de islaz.

La deplasarea în teren comisia a constatat erodarea malurilor pârâului Provița în punctele:

- satul Banului, la aproximativ 400 m aval de podul peste pârâul Provița, pe drumul comunal DC 115B a fost erodat malul stâng pe aproximativ 150 m lungime, cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m;
- satul Banului, punct „Ierculești”, a fost erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 250 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m;
- punct „Stație Pompe”, malul drept a fost erodat pe o lungime de aproximativ 250 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m;
- punct „Staicu”, a fost erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 100 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 1 m;
- punct „Valea Pietrei”, zona Stâlpi, a fost erodat malul drept pe o lungime de aproximativ 200 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m, afectând suprafața agricolă pe o lungime de aproximativ 200 m, cu lățime medie de aproximativ 15 m;
- zona „Tulburașu”, a fost erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 100 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m;
- punct „Cap stradă Primărie”, a fost erodat malul stâng pe aproximativ 100 m cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m iar malul drept a fost erodat pe aproximativ 200 m;
- punct „Stelian Popescu”, a fost erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 100 m iar malul drept a fost erodat pe o lungime de aproximativ 50m;
- punct „Zonă G-uri”, a fost erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 300 m cu o diferență de nivel de aproximativ 2 m, eroziunea afectând drumul local pe o lungime de aproximativ 50 m;
- zonă „Florian”, a fost erodat malul drept pe o lungime de aproximativ 100 m.

**Măsurile care se impun:**

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă),

I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Măgureni

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile pentru regularizarea albiei pârâului Provița și protejarea malurilor.

Răspunde: Primăria Măgureni în colaborare cu S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 11.06.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan



**Consiliul Județean Prahova**

Ing. Ioniță Corneliu Adrian



**Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova**

Coandă Eugen



**Primăria comunei Măgureni**

Primar, Iordache Gheorghe



Viceprimar, Vlăsceanu Elisabeta Mihaela

