

**PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 30.04.2015 pe teritoriul administrativ al comunei Ciorani

Urmare a adresei C.L.S.U. Ciorani cu nr. 3095/27.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 30.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Cpt. Ramulescu Adrian - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Timplaru Dorina – A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Prahova
- Ing. Mihalca Cristian – Directia agricola
- Dl. Preda Dumitru – viceprimar - Primăria comunei Ciorani

**A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:**

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

1. Bloc fizic 52, proprietar I.I. Stoian Ion, suprafață însământată cu grau aprox. 19 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
2. Bloc fizic 178, proprietar I.I. Stoian Ion, suprafață însământată cu grau aprox. 8 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
3. Bloc fizic 208, proprietar I.I. Stoian Ion, suprafață însământată cu rapita aprox. 5 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
4. Bloc fizic 116, proprietar I.I. Stoian Ion, suprafață însământată cu rapita aprox. 2 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat

- normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
5. Bloc fizic 113, proprietar I.I. Stoian Ion, suprafată însământată cu orz aprox. 9 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu orz a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  6. Bloc fizic 808, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  7. Bloc fizic 427, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu grau aprox. 11 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  8. Bloc fizic 723, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu grau aprox. 44 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  9. Bloc fizic 895, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu rapita aprox. 4 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  10. Bloc fizic 1797, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu rapita aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
  11. Bloc fizic 808, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafată însământată cu rapita aprox. 7 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.

12. Bloc fizic 647, proprietar S.C. GALIMEX SRL, suprafață însământată cu rapita aprox. 1 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
13. Bloc fizic 47, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 108 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
14. Bloc fizic 222, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 10 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
15. Bloc fizic 289, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 10 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
16. Bloc fizic 934, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 2 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
17. Bloc fizic 943, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 2 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
18. Bloc fizic 135, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu grau aprox. 12 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
19. Bloc fizic 87, proprietar Societatea Agricolă Infratirea, suprafață însământată cu orz aprox. 10 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu orz a

- carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
20. Bloc fizic 997, proprietar Societatea Agricola Infratirea, suprafată însământată cu orz aprox. 8 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu orz a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
21. Bloc fizic 30, proprietar Societatea Agricola Infratirea, suprafată însământată cu rapita aprox. 30 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
22. Bloc fizic 173, proprietar Societatea Agricola Infratirea, suprafată însământată cu rapita aprox. 8 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
23. Bloc fizic 298, proprietar Societatea Agricola Infratirea, suprafată însământată cu rapita aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
24. Bloc fizic 929, proprietar Societatea Agricola Infratirea, suprafată însământată cu rapita aprox. 15 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
25. Bloc fizic 53, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu orzoaica aprox. 26 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu orzoaica a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoarie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
26. Bloc fizic 60, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu orzoaica aprox. 11 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu orzoaica a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a

- dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
27. Bloc fizic 10, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grâu aprox. 53 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
28. Bloc fizic 21, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grau aprox. 25 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
29. Bloc fizic 37, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grau aprox. 64 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
30. Bloc fizic 114, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grau aprox. 1 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
31. Bloc fizic 861, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
32. Bloc fizic 739, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu grau aprox. 8 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se

- afla în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
33. Bloc fizic 785, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu grau aprox. 22 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti și se află în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
34. Bloc fizic 774, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu grau aprox. 18 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti și se află în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
35. Bloc fizic 817, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu grau aprox. 14 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti și se află în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
36. Bloc fizic 847, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu grau aprox. 9 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti și se află în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
37. Bloc fizic 246, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu grau aprox. 36 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti și se află în apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colmatat până la baza cu gunoaie menajere și deseuri pe aprox 600 m).
38. Bloc fizic 60, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafață înșământată cu rapita aprox. 25 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe înșămantate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani

- Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
39. Bloc fizic 68, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu rapita aprox. 28 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
40. Bloc fizic 107, proprietar Societatea Agricola 20 Mai, suprafată însământată cu rapita aprox. 48 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Ciorani Albesti si se afla in apropierea canalului de evacuare CE 33 (canal colamatat pana la baza cu gunoaie menajere si deseuri pe aprox 600 m).
41. Bloc fizic 52, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafată însământată cu grau aprox. 5 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
42. Bloc fizic 98, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafată însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
43. Bloc fizic 116, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafată însământată cu grau aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
44. Bloc fizic 82, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafată însământată cu grau aprox. 28 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
45. Bloc fizic 298, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafată însământată cu grau aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura

- nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
46. Bloc fizic 113, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu grau aprox. 2 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
47. Bloc fizic 47, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
48. Bloc fizic 63, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu grau aprox. 17 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
49. Bloc fizic 260, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu grau aprox. 4 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
50. Bloc fizic 545, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu rapita aprox. 7 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
51. Bloc fizic 704, proprietar I.I. Alexe Nicolae Cultura Cerealelor, suprafață însământată cu rapita aprox. 2 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
52. Bloc fizic 941, proprietar I.I. Nastase Adrian “Piulita”, suprafață însământată cu grau aprox. 31 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.



53. Bloc fizic 976, proprietar I.I. Nastase Adrian "Piulita", suprafață însământată cu lucerna aprox. 16 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu lucerna a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
54. Bloc fizic 969, proprietar I.I. Nastase Adrian "Piulita", suprafață însământată cu lucerna aprox. 22 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu lucerna a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
55. Bloc fizic 1005, proprietar I.I. Nastase Adrian "Piulita", suprafață însământată cu lucerna aprox. 19 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu lucerna a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
56. Bloc fizic 596, proprietar Societatea Agricolă Ciorani, suprafață însământată cu rapita aprox. 25 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
57. Bloc fizic 329, proprietar Societatea Agricolă Ciorani, suprafață însământată cu rapita aprox. 53 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
58. Bloc fizic 478, proprietar Societatea Agricolă Ciorani, suprafață însământată cu rapita aprox. 24 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
59. Bloc fizic 329, proprietar Societatea Agricolă Ciorani, suprafață însământată cu lucerna aprox. 1 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu lucerna a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (exista zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se afla în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
60. Bloc fizic 378, proprietar Societatea Agricolă Ciorani, suprafață însământată cu grau aprox. 28 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: exista suprafețe însământate cu grau

- a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
61. Bloc fizic 471, proprietar Societatea Agricola Ciorani, suprafată însământată cu grau aprox. 48 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
62. Bloc fizic 478, proprietar Societatea Agricola Ciorani, suprafată însământată cu grau aprox. 7 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
63. Bloc fizic 427, proprietar Societatea Agricola Ciorani, suprafată însământată cu orz aprox. 34 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu orz a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
64. Bloc fizic 4, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 1 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
65. Bloc fizic 72, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 2 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
66. Bloc fizic 90, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 1 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
67. Bloc fizic 246, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 2 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura

- nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
68. Bloc fizic 890, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
69. Bloc fizic 876, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 3 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
70. Bloc fizic 878, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
71. Bloc fizic 60, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu lucerna aprox. 2 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu lucerna a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
72. Bloc fizic 816, proprietar I.I. Nastase M. Ion „Lucrari agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 1 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
73. Bloc fizic 63, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 4 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
74. Bloc fizic 4, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafată însământată cu grau aprox. 18 ha - la deplasarea in teren comisia a constatat urmatoarele: exista suprafete insamantate cu grau a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.

75. Bloc fizic 68, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 16 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
76. Bloc fizic 72, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 4 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
77. Bloc fizic 260, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 4 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
78. Bloc fizic 859, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
79. Bloc fizic 863, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 3 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
80. Bloc fizic 878, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu grau aprox. 6 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu grau a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
81. Bloc fizic 15, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu rapita aprox. 6 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe însământate cu rapita a cărui stadiu de dezvoltare este încetinit (există zone baltite în care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii și se află în apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.
82. Bloc fizic 118, proprietar I.I. Tudor Ghe. Gheorghita „Servicii agricole”, suprafață însământată cu rapita aprox. 5 ha - la deplasarea în teren comisia a constatat următoarele: există suprafețe

insamantate cu rapita a carui stadiu de dezvoltare este incetinit (exista zone baltite in care cultura nu s-a dezvoltat normal – goluri, fasii, etc) – zona face parte din amenajarea de desecare Fulga Valea Țolii si se afla in apropierea canalelor de evacuare CP 1 și CP 2.

**B. MĂSURI CARE SE IMPUN:**

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Ciorani va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite.

Răspunde: Primaria comunei Ciorani

Termen: permanent

2. Conform OUG 82/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 7(1) precizeaza: „Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, pentru administrarea amenajarile de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei o taxa de imbunatatiri funciare, denumita in continuare tarif IF”.

Răspunde: Primaria comunei Ciorani sa aduca la cunostinta proprietarilor de teren,societati

Termen: permanent

3. Conform Ordinului nr . 227 din 31 martie 2006 - lățimea zonei de protecție a canalelor de desecare este de 2 metri, proprietarii vor respecta această zonă de protecție

Răspunde: Primaria comunei Ciorani sa aduca la cunostinta proprietarilor de teren,societati

Termen: permanent

4. Pentru situatia descrisa mai sus – se impune proprietarilor curățarea canalelor de desecare adiacente proprietăților în vederea evitării producerii altor situații asemănătoare.

Răspunde: Primaria comunei Ciorani sa aduca la cunostinta proprietarilor de teren,societati

Termen: permanent

**Prezentul proces verbal conține 14 (paisprezece) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.**

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Ing. Cpt. Ramulescu Adrian

**A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Prahova**

Ing. Timplaru Dorina

**Directia agricola**

Ing. Mihalca Cristian

**Primăria comunei Ciorani**

viceprimar, Preda Dumitru

