

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 16.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare a notificării primăriei comunei Gornet nr. 1656 din 16.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 16.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Nitu Gherghina - Consiliul Județean Prahova
- Mr. Dobre Valeriu - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;
- Ing. Leș Dumitru Doru - Inspectoratul de Stat în Construcții – I.J.C. Prahova;
- Viceprimar Păunescu Daniel - Primăria comunei Gornet.

Descrierea situației:

Având în vedere evoluția continuă și agresivă a alunecărilor de teren activate/reactivate în urma precipitațiilor abundente din perioada 18.04.2014 – 10.05.2014, cazute în comuna Gornet, la fața locului s-a constatat faptul ca fata de ultima verificare efectuata in data de 12.05.2014 si materializata in nota de constatare nr. 1604, fenomenul de alunecare a terenului este activ, influentat fiind si de precipitatiile abundente cazute in zilele de 14,15.05.2014 si a accentuat efectele negative provocate la nivelul celor 8 gospodarii, astfel:

I.

Adresa	Str. Păunești nr. 366
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Părvulescu Steliana /
Nr. familii / nr. membrii	2 / 3+1
Autorizație de construire / nr. ROL	18/06.11.2006 / ROL 417
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Clădire 1: P+M/ Fundație beton, zidărie BCA cu stâlpișori, șarpantă lemn, învelitoare tablă Clădire 2: P , Fundație piatră, paianță
Descrierea efectelor	Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelări în pardoseala, în elementele de structura (elevatie), în pereți (ext., int.) la ambele constructii si prabușire terenului la cca. 5 m de cladirea 1 cu o diferenta de nivel de circa 4 m.

II.

Adresa	Str. Păunești nr. 365
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Părvulescu Gheorghe /
Nr. familii / nr. membrii	1 / 3
Autorizație de construire / nr. ROL	12/12.09.1997 / Rol 348
Asigurare	NU
Regim de înălțime / sistem	Dp+P/ Fundație beton, zidărie BCA cu stâlpișori, șarpantă lemn, învelitoare tablă

constructiv	
Descrierea efectelor	Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelari în pardoseala, în elementele de structura (elevatie), în pereți (ext., int.) cu prezența apei în soclu și prăbușirea terenului la cca 0,7 m de cladire, cu o diferență de nivel de cca 5 m și deplasare pe planul de alunecare de cca 7 m.

III.

Adresa	Str. Păunești nr. 364
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Păunescu Ion / 1711572121
Nr. familii / nr. membrii	2 / 2+4
Autorizație de construire / nr. ROL	Lipsă A.C. / ROL 347
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Clădire 1: P+M/ Fundație beton, zidărie BCA cu stâlpișori, șarpantă lemn, învelitoare tablă Clădire 2: P, Fundație beton, zidărie BCA
Descrierea efectelor	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelari în pardoseala și pereți (ext., int.), crapături în elementele de structura (elevatie), inclusiv în peretii de la subsol, cu prezența apei în soclu. Zona de desprindere a terenului este situată chiar lângă fundația casei provocând parțial dezgolirea acesteia; - Două anexe grav afectate, una cu pericol iminent de prăbușire; - Prăbușiri de teren în grădină la cca 2 m pe verticală și deplasări pe planul de alunecare de cca 6 m.

IV.

Adresa	Str. Păunești nr. 363
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Păunescu Nicolae / 1711572121
Nr. familii / nr. membrii	2 / 2+3
Autorizație de construire / nr. ROL	Lipsă A.C. / ROL 345
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Clădire 1: P/ Fundație zidărie piatră, paianță Clădire 2: P/ Fundație zidărie piatră, paianță
Descrierea efectelor	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri în elementele de structura (elevatie) și pereții exteriori; - O anexă afectată, crăpături în pardoseală de cca 0,40 m, deplasări neuniforme a elementelor portante verticale cu tendințe de pierdere a stabilității; - Prăbușiri de teren în grădină pe verticală cu o diferență de nivel de cca 1 m și deplasări pe planul de alunecare de cca 3 m.

V.

Adresa	Str. Păunești nr. 400
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Stoian Virgil Adrian / 1711572121
Nr. familii / nr. membrii	2 / 1+3
Autorizație de construire / nr. ROL	Lipsă A.C. / ROL 369
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Clădire 1: P+M/ Fundație beton, cămașuire și o anexă P locuibilă Clădire 2: P, Fundație beton, suprastructură lemn, cu destinație comercială.

Descrierea efectelor	Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelari în pardoseala, în elementele de structura (elevatie), în pereți (ext., int.), deplasări neuniforme a elementelor portante verticale și crăpături la marginea elevației cu o deplasare a terenului pe planul de alunecare de cca 0,3 m.
----------------------	--

VI.

Adresa	Str. Păunești nr. 401
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Părvulescu Emil /
Nr. familii / nr. membrii	2 / 1+5
Autorizație de construire / nr. ROL	Lipsă A.C. / ROL 383
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	P+pod înalt/ fundație beton, paianță
Descrierea efectelor	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelari în pardoseala și în pereți; - Cămin apometru deplasat cca 0,5 m pe versant..

Strada Păunești, în dreptul nr. 364 prezintă crăpătură longitudinală de cca 5 m, fără denivelare. În dreptul imobilului cu nr. 400 un stâlp de susinere a rețelei electrice este înclinat.

VII.

Adresa	Str. Ecaterina Mănescu nr. 414
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Vasile Constantin /
Nr. familii / nr. membrii	1 / 1 - nelocuită
Autorizație de construire / nr. ROL	9/28.03.1995 / ROL 399
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Sp+P+1E/ Fundație beton, zidărie cărămidă, BCA
Descrierea efectelor	Fenomenul de alunecare a terenului a provocat avariarea gravă a construcției (nelocuibilă): crăpături/denivelari în pardoseala, crăpături în fundație, în stâlpi și în pereți, deplasări neuniforme a elementelor portante verticale cu tendințe de pierdere a stabilității.

VIII.

Adresa	Str. Ecaterina Mănescu nr. 413
Proprietar: Nume și Prenume / CNP	Stanciu Nicolae /
Nr. familii / nr. membrii	4 / 4+4+4+1
Autorizație de construire / nr. ROL	Lipsă A.C. / ROL 396
Asigurare	DA
Regim de înălțime / sistem constructiv	Clădire 1: P/ Fundație zidărie piatră, paianță Clădire 2: P/ Fundație beton, zidărie BCA
Descrierea efectelor	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomenul de alunecare a terenului a provocat fisuri/denivelari în pardoseala, în elementele de structura și în pereți (ext., int.); - Placa peste P fisurată; - Anexa gospodărească afectată (deplasare cca 0,3 m pe versant, fisuri în pereți și pardoseală).

Datele proprietarilor au fost puse la dispoziție de către Primăria comunei Gornet.

Autoritatea administrației publice locale a elaborat un studiul geotehnic privind consolidare alunecare teren zona caselor nr.364, 365, 366.

Măsuri care se impun:

1. Monitorizarea permanentă a fenomenului și luarea măsurilor în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor și punerea în siguranță a construcțiilor și bunurilor, în cazul evoluției nefavorabile. Toți proprietarii vor fi notificați cu privire la pericolul potențial privind siguranța construcțiilor și la necesitatea evacuării de urgență a acestora, în cazul mai sus menționat.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: începând cu 16.05.2014

2. Autoritatea publica locala va analiza concluziile/recomandarile si variantele propuse prin studiului geotehnic/referat geotehnic pentru stabilizarea terenului afectat de alunecare si protejarea vietii cetatenilor si va lua in acest sens decizia optima si realizabila din punct de vedere tehnic si economic.

Răspunde: Conducerea Primăriei Gornet

Termen: după întocmirea studiului geotehnic.

3. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 4 (patru) pagini și s-a întocmit în 3 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Nitu Gherghina



Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Dobre Valeriu



I.S.C. – I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova

Ing. Leș Dumitru-Doru



Primăria comunei Gornet

Primar Negoîtescu Nicolae



Pagina 4 din 4