

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.03.2017 la sediul Primăriei comunei Poiana Campina

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 4036/4082/II/E/2/VI din 10.03.2017 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 16.03.2017 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Arh. Burca Laurentiu – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- viceprimar Constanda Sergiu - Primăria comunei Poiana Campina
- Sef SVSU Oancea Gabriela - Primăria comunei Poiana Campina

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Urmare a precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Campina s-au produs următoarele efecte negative:

- pe drumul județean DJ 101 P, la km 17+200, pe malul stâng al paraului Tulburea (curs de apa necadastrat) s-au produs eroziuni în 3 zone cu lungimi totale de aproximativ 35 m, și o diferență de nivel de aproximativ 1,4 m, care au distrus acostamentul (aproximativ 1,5 m) și carosabilul (aproximativ 30 cm - asfaltat). Fenomenul este activ și poate pune în pericol platforma drumului județean DJ 101 P.

- pe râul Prahova, în zona Secției Pompe Petroulaj, s-a constatat eroziunea mal drept al râului Prahova (fenomen în evoluție – constatat și prin PV de constatare nr. 7661 din 01.07.2015) pe o lungime de aproximativ 100 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 12 m, iar conducta (dezafectată) care se află în zonă a rămas suspendată (dimensiunea conductei aproximativ Dn 500). De asemenea la marginea malului vertical a apărut vizibil un cablu electric în manșon de PVC – în lungime de aproximativ 8 m, la o adâncime de aproximativ 2 m fata de partea superioara a malului.

- în satul Poiana Campina, str. Tulburii, în dreptul proprietății nr.758, pe malul stâng al paraului Tulburea s-a produs o eroziune (fenomen evolutiv) sub podețul betonat. De asemenea a fost distrus acostamentul drumului local pe o lungime de aproximativ 12 m, cu o diferență de nivel de cca. 3 m. Au fost afectate și împrejmirile la aproximativ 15 gospodării din zona canalului pluvial și a canalului colector.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: permanent

2. Se vor lua masuri de protejare a corpului si platformei drumului local, pentru asigurarea circulației în condiții normale de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: începând cu 17.03.2017

3. Se vor lua masuri de protejare a corpului si platformei drumului judetean DJ 101 P, pentru asigurarea circulației în condiții normale de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 17.03.2017

4. Se va identifica si notifica proprietarul cablului de energie electrica pentru realizarea protecției acestuia.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: începând cu 17.03.2017

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.


Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe



Consiliul Județean Prahova

ing. arh. Burca Laurentiu



Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu



Primăria comunei Poiana Campina

viceprimar Constanda Sergiu

Sef SVSU Oancea Gabriela

