

Notă de constatare

Urmare a notificării C.L.S.U. Șirna nr.4051 din 21.07.2011, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” s-au deplasat în data de 21.07.2011 în comuna Șirna unde au constatat împreună cu reprezentanții C.L.S.U. Șirna următoarele efecte negative produse în data de 20.07.2011 ca urmare a fenomenelor meteo deosebite (precipitații abundente și vijelie) .

La efectuarea verificărilor au participat următorii:

Lt.col. Voloacă Paul – I.S.U. Prahova

Cpt. Dobre Valeriu - – I.S.U. Prahova

Zaharia Marian - primarul comunei

Bîra Ioan – viceprimarul comunei

Descrierea situației:

Satul Varnița

✦ Grădinița cu program normal

- acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă smuls pe o suprafață de aprox. 100 mp și degradat pe o suprafață de aprox. 10 mp;
- tâmplărie aluminiu cu geam termopan distrusă aprox. 10 mp;
- planșeu parțial degradat la sala de curs aprox. 80 mp;
- parchet degradat pe o suprafață de aprox. 80 mp;
- zugrăveala degradată.

Se impune verificarea instalației electrice de către specialiști atestați în domeniu înainte de repunere în funcțiune.

✦ Școala clasele 1 – 8

- acoperiș distrus la clădirea cu destinație grup sanitar pe o suprafață de aprox. 50 mp și perete construit din zidărie BCA parțial dărâmat pe o suprafață de aprox. 15 mp.

✦ Stan Vasile, nr.11

- acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 80 mp;
- împrejmuire proprietate construită din tablă ondulată distrusă pe aprox. 15 ml;
- instalația electrică (cablu întrerupt între rețeaua publică și consolă);
- tâmplărie termopan pe o suprafață de aprox. 5 mp distrusă.

✦ Dumitru Daniel, nr.327 – acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 50 mp.

Satul Șirna

✦ Malea Gheorghe, nr.163 – acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 40 mp.

✦ Popescu Elena, nr.210 - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 50 mp.

✦ Ungureanu Dumitru - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 50 mp.

Satul Tăriceni

✦ Biserica Ortodoxă Tăriceni - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 150 mp, fațada degradată pe o suprafață de aprox. 15 mp. Clădirea este monument istoric.

- ✚ **Ion Maria, nr.583** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 6 mp.
- ✚ **Voinea Alexandru, nr.341** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 80 mp.
- ✚ **Dinu Gheorghe (Puișoru) , nr. 311** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 50 mp.
- ✚ **Mihai Gheorghe, nr.286** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 15 mp.

Satul Hăbud

- ✚ **Școala generală clasele 1 - 8** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 20 mp.
- ✚ **Baza Sportivă, clădire tip vestiar** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 50 mp.
- ✚ **Marin Elena, nr.274** - acoperiș construit din astereală lemn cu învelitoare din tablă distrus pe o suprafață de aprox. 100 mp.

Rețeaua stradală de distribuție energie electrică este afectată în mai multe puncte pe o lungime de aproximativ 1000 ml.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două)pagini și a fost redactată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova

Lt. Col. Voloacă Paul

Cpt. Dobre Valeriu


Comitetul Local pentru Situații de Urgență

Zaharia Marian - primarul comunei

Bîra Ioan – viceprimarul comunei



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA ȘIRNA
Anexă la nr. 4054 din 21.07.2011

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIRNA	
NR 4262	Data 01.08.2011
Semnătură 	

Tabel nominal
cu suprafețele afectate și costul estimativ al lucrărilor (proiectare și execuție)

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Suprafața afectată (mp)	Cost estimativ (RON)
1.	Grădinița cu program normal, sat Varnița	110	40.000.
2.	Școala clasele I-VIII, sat Varnița	65	3500
3.	Biserica Tăricești	165	
4.	Școala clasele I-VIII, sat Hăbud	20	3000
5.	Baza sportivă, vestiar, sat Hăbud	50	2500
6.	ȘCOALA CLASELE I-VIII TĂRICEȘTI.	60	3000

Comisie constatare/evaluare:

Primar

Zaharia Marian

I.S.U. Prahova
Cpt. Dobre Valeriu

I.J.C. Prahova

Ing. Radu Dumitru