



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Adresa: Bd-ul Culturii nr.18, Tel. 0244 336134, Fax: 0244 371458
E-mail: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

Nr. 1428 30. IUN. 2010

INTRARE	
Nr.	821782
Ziua 30 luna 06	An 2010

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată în data de 30.06.2010 pe teritoriul administrativ al Municipiului Câmpina

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 30.06.2010 s-a constituit comisia de constatare a pagubelor produse pe teritoriul administrativ al Municipiului Câmpina, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La constatare au participat următorii:

- Ing. Ion Dragomir- Primăria Municipiului Câmpina
- Cpt. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Sing. Stanciu Emil- Primăria Municipiului Câmpina
- Ciprian Bischoff- Primăria Municipiului Câmpina

Descrierea situației:

Reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" și ai Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență Câmpina s-au deplasat în zona „CĂPRĂREȚE” (între Fabrica de bere „Starber” și sediul U.F.E.T. 21 decembrie), aflată pe DJ 102 I, șoseaua Paltinu, unde au constatat următoarele:

- datorită ploilor abundente din perioada 19-23.06.2010 s-a produs o alunecare de teren în lungime de aproximativ 20 m, 2-3 m adâncime și 3 m lățime care a afectat carosabilul pe partea dreaptă a sensului de mers;
- zona a fost delimitată și marcată conform normelor legale, fiind restricționată circulația pe sensul de mers din dreapta;
- evoluția negativă a fenomenului poate afecta stabilitatea conductei de aducțiune PEHD-PE100 Ø630x37,4;
- deteriorarea carosabilului s-a produs din cauze naturale, ploilor abundente, torențiale uneori în ultima perioadă de timp, alunecarea terenului fiind cauzată de eroziunea făcută de apa pluvială infiltrată de pe versantul din stânga drumului județean DJ 102 I, în zona podeșului de scurgere care traversează șoseaua Paltinu în zona Căprărețe.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei Municipiului Câmpina
Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile necesare pentru identificarea și zonarea cu risc geotehnic pe baza unor studii / expertize geotehnice și hidrogeologice de către specialiști atestați de către MLPAT / MDRL / MDRT în domeniile de cerințe Af și A4 în vederea analizării, studierii și elaborării de soluții concrete pentru zonele afectate din punct de vedere al stabilității și siguranței.

Răspunde: Conducerea primăriei Municipiului Câmpina
Termen: 30.07.2010