

## **PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 02.07.2015 la sediul Primăriei municipiului Câmpina

Urmare adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 8673-L351/VI din 10.06.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 02.07.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Colezea Dragoș - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Medelean Cornel - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Ing. Burcă Laurențiu - Consiliul Județean Prahova
- Primar, ing. Tiseanu Horia-Laurențiu - Primăria municipiului Câmpina
- Șef Birou Situații de Urgență, Tudose Octavian - Primăria municipiului Câmpina

Controlul în teren s-a efectuat în prezența:

- Marin Gheorghe - petent, domiciliat în str. Plevnei, nr. 58, mun. Câmpina,
- Ene Ion - petent, str. Păcii, nr. 11, mun. Câmpina,
- Toma Pavel - str. Plevnei, nr 63-65, mun. Câmpina.
- Jipa Mircea - Șef formație operativă Câmpina - Distrigaz Sud rețele - sector Sinaia,

F.O.L. Complex 1 Câmpina.

Controlul în teren s-a efectuat la adresele și punctele indicate de petentul Marin Gheorghe pe str. Plevnei, nr. 58-87, str. Păcii și str. Sulfinei.

### **A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:**

Din afirmațiile participanților la control precum și din verificările vizuale efectuate la deplasarea în teren, se constată următoarele:

- la imobilul situat pe str. Plevnei la nr. 87:
  - existența unor magazii și construcții anexe care prezintă un grad ridicat de deteriorare (pereți și fundații prăbușite, fisuri și crăpături în structura de rezistență, pereți înclinați, gard deplasat de la poziția inițială etc.), acestea nu mai prezintă siguranță în exploatare și prezintă pericol de prăbușire.
- s-au constatat alunecări și prăbușiri ale terenului spre valea existentă în spatele proprietății.
- pe str. Păcii s-a constatat că drumul de beton prezintă crăpături cu lățime de aproximativ 20 cm pe direcție transversală, precum și alunecări de teren în apropierea acostamentului, paralele cu direcția drumului.
- în dreptul str. Plevnei, nr. 81, carosabilul prezintă crăpături și denivelări accentuate pe traseul conductei de gaze de medie presiune.
- str. Plevnei în dreptul intersecției cu str. Mărășești s-au constatat denivelări și fisuri pe direcția transversală a drumului.
- str. Sulfinei pe drumul betonat existent s-au constatat fisuri și crăpături pe direcția transversală a drumului.
- str. Plevnei, în dreptul proprietății nr. 65 s-a constatat existența unei denivelări accentuate pe o lungime de aproximativ 15 m pe o treime din lățimea drumului. Trotuarul prezintă o înclinare pronunțată spre carosabil pe o lungime de aproximativ 15 m.

Din discuțiile purtate cu reprezentanții administrației publice locale rezultă că:

- zona este evidențiată în Harta de risc la alunecări de teren, care este document de fundamentare și elaborare a Planului de Urbanism General, aprobat prin HCL nr.62/29.04.2010 și HCL nr.15/28.02.2013. În acest sens s-a instituit interdicție de construcție pe toată aria evidențiată în detaliu;
- serviciul Urbanism din primăria municipiului Câmpina împreună cu Biroul pentru Situații de Urgență a întocmit/completat harta de risc, cu imobile posibil a fi afectate de alunecările de teren din zonă, în vederea luării măsurilor ce se impun;
- primăria municipiului Câmpina are întocmit din anul 2006 un studiu de fezabilitate privind consolidarea zonei adiacente str. Plevna, studiu care necesită actualizare, ce va sta la baza realizării documentației tehnice privind "Combateră alunecării de teren strada Plevnei – Municipiul Câmpina, județul Prahova";
- în anul 2015 au fost prevăzute fonduri pentru întocmirea proiectului tehnic, în acest sens primăria municipiului Câmpina a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea unui contract de servicii de proiectare privind obiectivul de investiții – Combaterea alunecării de teren strada Plevnei;
- fenomenul de alunecare de teren din zonă este activ;
- în zona menționată nu există rețea de canalizare, aceasta fiind planificată a fi executată până la sfârșitul anului viitor.

Din afirmațiile reprezentantului Distrigaz Sud rețele – sector Sinaia, F.O.L. Complex 1 Câmpina rezultă că la data constatării rețelele de gaze din zonă nu sunt afectate iar monitorizarea acestora s-a intensificat, controlul D.P.G. (detectare pierderi gaze) efectuându-se la un interval de două săptămâni.

#### **B. MĂSURI CARE SE IMPUN:**

1. Se va monitoriza fenomenul de alunecare de teren din zonă, iar în cazul evoluției fenomenului se vor lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonei (informarea populației din zonă despre potențialul pericol; interzicerea accesului în zonă; în caz de urgență se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării și/sau strămutării construcțiilor și gospodăriilor avariate, cu evacuarea persoanelor din zona afectată etc.)

**Răspunde:** Conducerea primăriei municipiului Câmpina

**Termen:** permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru întocmirea/actualizarea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de fenomenul de alunecarea a terenului, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, funcțional și urbanistic a măsurilor și soluțiilor de intervenție ce se impun.

**Răspunde:** Conducerea primăriei municipiului Câmpina

**Termen:** începând cu data de 02.07.2015

3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

La propunerea expertului/proiectantului, se vor executa lucrări de punere în siguranță a zonei afectate imediat ce situația din teren o impune (ex.: lucrări pentru stoparea și stabilizarea fenomenului de alunecare a terenului etc.), în vederea evitării oricărui pericol.

**Răspunde:** Conducerea primăriei municipiului Câmpina

**Termen:** începând cu data de 02.07.2015

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, *"La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite s-au se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de*

*siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.*” și a art.12, lit.a) *”proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10”*, se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

**Răspunde:** Proprietarii din zona afectată

**Termen:** începând cu data de 02.07.2015

5. Primăria municipiului Câmpina va aduce la cunoștința proprietarilor, din zona afectată, măsura nr. 4 dispusă în prezentul Proces Verbal.

**Răspunde:** Conducerea primăriei municipiului Câmpina

**Termen:** începând cu 02.07.2015

6. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

**Răspunde:** Primăria municipiului Câmpina

**Termen:** permanent

7. Se va notifica Instituția Prefectului – Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, I.S.U. Prahova și Inspectoratul Județean în Construcții Prahova privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezentul Proces Verbal.

**Răspunde:** Conducerea primăriei municipiului Câmpina

**Termen:** după finalizarea fiecărei măsuri

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Slt. Colezea Dragoș

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

**Inspectoratul Județean în Construcții Prahova**

Ing. Medelean Cornel

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Primăria municipiului Câmpina  
Primar, ing. Ișteanu Horia Laurențiu

Șef Birou Situații de Urgență, Tudose Octavian