

**NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE
DIN DATA 19.06.2010**

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 19.06.2010

1.2. LOCATIA: DJ 233

- FENOMEN REACTIVAT
- FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE

- Afectarea infrastructurii drumului pe portiuni mari la nivelul caii de rulare exista fisuri si denivelari de teren care ingreuneaza circulatia auto.

2. FOTA/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT

Se transmite prin e-mail catre I.S.U. Prahova

3. ACTIUNI DE INTERVENTIE

- CLSU Aricestii Zeletin nu dispune de utilaje si resurse financiare suficiente pentru a gestiona situatia.

**4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII
FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:**

- Nota de constatare
- Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna
- Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect

5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

- 0(zero) persoane
- Materiale: agregate minerale (valoare estimativa 5000 mii lei)

**6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA
EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU
POPULATIE, INFRASTRUCTURA SI MEDIU**

Evolutia negativa a fenomenului poate duce la deteriorarea in totalitate a cailor de acces catre gospodariile cetatenilor.

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ARICESTII ZELETIN**

ROSU FLORIN DANIEL – PRESEDINTE

