

Processo:

Máquina

EV10

Peso zero

Equipamentos de Segurança



OP	C.E	O que fazer	Como fazer	Por que fazer	Téc de aval. Frequência	Registro	Onde fazer
170.1		Ligar o equipamento Peso Zero	Com o auxílio das mãos, Ligar o Equipamento .	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	Checklist	
170.2		Ligar o peso zero.	Com o auxílio das mãos virar a chave como mostra a figura ao lado para ligar o equipamento.	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	
170.3		Ligar o peso zero.	Após ligar o Peso Zero era irá subir como mostra a imagem.	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	
170.4		iniciar o peso zero	Com o auxílio das mãos apoiar o Peso zero sobre a caixa como mostra a imagem.	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	
170.5		iniciar o peso zero	Com o auxílio das mãos Levar a caixa até o Palett como mostra na imagem	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	
170.6		iniciar o peso zero	Com o auxílio das mãos Levar a caixa até Palett como mostra na imagem	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	
170.7		iniciar o peso zero	Seguir corretamente a motagem do palet como mostra a imagem ao lado ,cada fileira com 06 caixa ,dando total de caixa no palet 30 cx.	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A	