



REPORTE No. 121-NI-VCA/ERB-SAT2/DSSP

Nota Informativa No. 121. Verificación de cumplimiento ambiental de la Estación de Recolección y Bombeo Satélite 2.

25 de septiembre de 2015

Dando continuidad al programa de visitas se realizó la Verificación de Cumplimiento Ambiental a la Estación de Recolección y Bombeo Satélite 2; durante la visita se encontró lo siguiente:

El área de la ERB Satélite 2 aunque se encuentra cubierta por maleza, está libre de contaminación por hidrocarburo; así como de residuos peligrosos; presenta una puerta de acceso en buen estado y cercado como delimitación en su perímetro.

En el área del manifold se encuentra libre de residuos contaminados y en orden, se observa que sobre el suelo se encuentra un poste de luminaria tendido.

Durante la verificación se obtuvieron evidencias fotográficas de las condiciones ambientales del sitio, las cuales se presentan a continuación.



Imagen 1. Puerta de acceso a la Estación de Recolección y Bombeo Satélite 2.



Imagen 2. La ERB Satélite 2 se encuentra delimitada en su perímetro por un cercado el cual se observa que en la parte superior necesita mantenimiento.



Imagen 3. El área de la ERB se encuentra libre de manchas y deslaves sobre su superficie.



Imagen 4. Crecimiento de vegetación herbácea sobre el área de la ERB Satélite 2.



Imagen 5. El área de la ERB se encuentra libre de residuos contaminados por hidrocarburo.



Imagen 6. El área del Manifold de Llegada se encuentra libre de derrames o fugas.



Imagen 7. Se encontró que la base del poste de luminarias fue desmontado.



Imagen 8. Poste de luminarias tendido sobre el suelo de la Estación.