


机械旋转系统的机理建模

◆ 本课程研究的机械旋转系统是一类**转轴在世界坐标系中不变**的机械旋转系统

◆ 描述这类机械旋转系统的方程与描述机械平移系统的方程类似，其中旋转系统中的位移、速度和加速度用角度量来表示（角位移、角速度、角加速度）



◆ 作用**转矩 (Torque, 力矩)** 等于反作用转矩之和


◆ 旋转系统中的三个基本单元是**惯量、扭簧和阻尼**，它们的网络元件表示图如左图所示。

◆ 同机械平移系统对比，元件图示基本一样，但物理行为有差别。

机械旋转系统的机理建模

- ◆ 转矩作用于具有转动惯量 J 的物体，产生角加速度 a

$$T_J = Ja = JD\omega = JD^2\theta$$



- ◆ 当转矩作用于扭簧时，弹簧将转过角度 θ

$$T_K = K(\theta_c - \theta_d)$$

- ◆ 为了使物体运动，对该物体施加的转矩必须克服阻尼转矩。阻尼转矩为

$$T_B = B(\omega_e - \omega_f) = B(D\theta_e - D\theta_f)$$

- ◆ 对于每个结点，根据合力矩为零列写转矩方程

- ◆ 假设用 θ 表示角位移， ω 表示角速度， a 表示角加速度。


机械旋转系统的机理建模

◆ 比较：机械旋转系统和机械平移系统

$$T_J = J\dot{\omega} = JD\omega = JD^2\theta$$

$$T_K = K(\theta_c - \theta_d)$$

$$T_B = B(\omega_e - \omega_f) = B(D\theta_e - D\theta_f)$$




机械旋转系统网络基本单元

$$f_M = Ma = MDv = MD^2x$$

$$f_K = K(x_c - x_d)$$

$$f_B = B(v_e - v_f) = B(Dx_e - Dx_f)$$




机械传递系统的基本单元


机械旋转系统的机理建模

◆ 如图所示，系统包含一个质量块，其具有转动惯量 J ，并浸在流体中，输入转矩 T 作用于该质量块，输出 θ 为质量块的角位移

质量块(定轴转动)受力矩分析 $T - f_B - f_K = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$ $f_B = B \frac{d\theta}{dt}$ $f_K = K\theta$




$$\frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1/J}{s^2 + (B/J)s + K/J}$$



机械旋转系统的机理建模

下图为定轴转动物体， J 表示转动惯量， B 表示粘滞系数。若输入为转矩 T ，输出为轴角位移 θ ，求传递函数。




解：关于 J 的力矩分析
$$T - B \frac{d\theta}{dt} = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

设初始条件为零，对上式取拉氏变换得：



$$Js^2\theta(s) + Bs\theta(s) = T(s)$$

$$\therefore \frac{\theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{s(Js + B)}$$



机械旋转系统的机理建模

- ◆ 如图a所示的系统包含两个定轴转动圆盘，两个圆盘之间存在阻尼作用，并且两个圆盘各自同下方的平面之间存在摩擦，输入 T ，输出 θ_3



图(b) 旋转系统的机械网络图

机械旋转系统的机理建模

~~$$\text{Node 1: } T(t) = K_1(\theta_1 - \theta_2)$$~~

~~$$\text{Node 2: } K_1(\theta_1 - \theta_2) = J_1 D^2 \theta_2 + B_1 D \theta_2 + B_3 D(\theta_2 - \theta_3) = T(t)$$~~

$$\text{Node 3: } B_3 D(\theta_2 - \theta_3) = J_2 D^2 \theta_3 + B_2 D \theta_3 + K_2 \theta_3$$

考虑 J_2 , 取 $x_1 = \theta_3, x_2 = \dot{\theta}_3$

注意到 B_2 的状态正是 $x_1 = \theta_3$


考虑 J_1 , 取 $x_3 = \theta_2, x_4 = \dot{\theta}_2$

注意到 B_1 的状态正是 $x_3 = \theta_2$

注意到 B_3 的状态正是 $x_3 - x_1 = \theta_2 - \theta_3$

$$u = T, y = \theta_3 = x_1$$

系统的状态空间表达式.....



图(b) 旋转系统的机械网络图


热力系统的机理建模

- ◆ 只有少数热力系统可以由常微分方程描述，用常微分方程描述的热力系统要求**研究对象的温度是均匀的**。

Uniform temperature assumption（温度均匀分布的假设）

- 1、small body (for solid 固体)
- 2、perfect mixing (for liquid 液体)

- ◆ **热平衡的必要条件**是注入系统的热量等于系统存储的热量加上离开系统的热量。这个条件也可以通过**热流率**表示



热力系统网络单元示意图

- ◆ 热力系统网络可以由热容和热阻表示。



热力系统的机理建模

◆ 外加的热量 Q 会让对象温度从 θ_1 升到 θ_2

◆ 热量 $Q = \frac{q}{D} = C(\theta_2 - \theta_1)$ ◆ 热流率 $q = CD(\theta_2 - \theta_1)$

热流率 q ：单位时间内通过某一截面的热量，单位是“瓦特”。热流率大于零，物体获得热量；反之，热量外流。

热容 C ：物体在某一过程中，每升高(或降低)单位温度时从外界吸收(或放出)的热量，热容决定了对象储存热量的能力——类似于电路中的**电容**。

◆ 用边界温度 θ_3 和 θ_4 表示的、通过对象的热流率为 $q = \frac{\theta_3 - \theta_4}{R}$

热阻 R ：热量在热流路径上遇到的阻力，反映介质与介质间的传热能力的大小，表明单位热量所引起的温升，热阻决定了通过对象的热流率——类似于电路中的**电阻**。

热力系统的机理建模

◆ 考虑一个充满水银的细壁温度计（具有热容 C 及热阻 R ），温度计稳定于温度 θ_1 。在 $t=0$ 时，将温度计放入温度为 θ_0 的容器中，请建立水银计温度 θ_m 与容器温度 θ_0 的数学模型。

◆ 温度计的热流率为 $q = \frac{\theta_0 - \theta_m}{R}$


◆ 进入温度计并由热容 C 储存的热量为 $Q = \frac{q}{D} = C(\theta_m - \theta_1)$

◆ 上述方程可以合并为 $Q = \frac{\theta_0 - \theta_m}{RD} = C(\theta_m - \theta_1)$

◆ 对上式进行微分，并整理可以得到


$$RCD \frac{d\theta_m}{dt} + \theta_m = \theta_0$$

问题：上式中为何没有温度 θ_1 了？



热力系统的机理建模

◆ 系统的热力网络表示如图所示。将温度视作电压，则该网络的结点方程如方程（1），于是可以得到传递函数 $G = \theta_m / \theta_0$



$$RCD \theta_m + \theta_m = \theta_0 \quad (1)$$



$$G(D) = \frac{\theta_m}{\theta_0} = \frac{1}{RCD + 1}$$

或

$$G(s) = \frac{\theta_m(s)}{\theta_0(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

◆ 令 $x_1 = \theta_m$ ， $u = \theta_0$ ，状态方程为


$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{RC} x_1 + \frac{1}{RC} u$$

热电阻温度模型

◆ 热电阻测量元件（测温用）

热电阻测温原理是：电阻体电阻值 R 与 T_R 存在一一对应关系， R 随 T_R 的变化而变化。

一个热电阻测温元件插入温度为 T 的被测介质中。假设导线向外传出的热量 Q 可以忽略，电阻体温度为 T_R 且分布均匀。



◆ 进入热电阻的热流率为 $q = \frac{T - T_R}{R_h}$, R_h 是热电阻的热阻

◆ 进入热电阻并由热容 C 储存的热量为

$$Q = \frac{q}{D} = C(T_R - T_{R0}), T_{R0} \text{ 是热电阻的初始温度}$$

◆ 合并、微分得到

$$R_h C \frac{dT_R}{dt} + T_R = T$$

热电阻示意图

热电阻温度模型

◆ 热电阻测量元件（测温用）在热电阻外加上保护套管

设保护套管插入被测介质较深，由上部传出的热损耗可以忽略，并且保

护套管具有均匀的温度 T_a 。介质温度为 T

进入套管的热流率 $q = \frac{T - T_a}{R_a} - \frac{T_a - T_R}{R_h}$, R_a 是套管的热阻

◆ 进入套管并由其热容 C_a 储存的热量为

$$Q = \frac{q}{D} = C_a(T_a - T_{a0}), T_{a0} \text{ 是套管的初始温度}$$

◆ 整理得到


$$R_a R_h C_a \frac{dT_a}{dt} + (R_a + R_h)T_a = R_h T + R_a T_R$$

◆ 对于热电阻

$$R_h C \frac{dT_R}{dt} + T_R = T_a$$

◆ 消去 T_a


$$R_a R_h C_a C \frac{d^2 T_R}{dt^2} + (R_a C + R_h C + R_a C_a) \frac{dT_R}{dt} + T_R = T$$



有套管的热电阻示意图

非线性环节的线性化

例 钟摆



力矩分析

$$J\ddot{\theta} = u - mgl \sin \theta$$

$$\text{转动惯量 } J = ml^2$$




$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{1}{ml^2} u$$

若输入 $u(t)$ 为常值 u_0 ，输出 $\theta(t)$ 最终会收敛于常值 θ_0
称 (u_0, θ_0) 为钟摆的一个 **工作点**

$$\text{在工作点处 } \frac{g}{l} \sin \theta_0 = \frac{1}{ml^2} u_0$$

非线性环节的线性化



$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{1}{ml^2} u \quad (1)$$

$$\frac{g}{l} \sin \theta_0 = \frac{1}{ml^2} u_0 \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{记 } \Delta \theta(t) &= \theta(t) - \theta_0 \\ \Delta u(t) &= u(t) - u_0 \end{aligned}$$

在给定工作点处，作 $\sin \theta$ 的泰勒级数展开

$$\sin \theta = \sin \theta_0 + \left. \frac{d \sin \theta}{d \theta} \right|_{\theta=\theta_0} \Delta \theta + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 \sin \theta}{d \theta^2} \right|_{\theta=\theta_0} (\Delta \theta)^2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3 \sin \theta}{d \theta^3} \right|_{\theta=\theta_0} (\Delta \theta)^3 + \dots$$

保留泰勒级数展开中的常数项和1次项

$$\sin \theta \approx \sin \theta_0 + \left. \frac{d \sin \theta}{d \theta} \right|_{\theta=\theta_0} \Delta \theta = \sin \theta_0 + \cos \theta_0 \Delta \theta \quad (3)$$

由(1)、(2)、(3)，有 $\frac{d^2 \Delta \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \cos \theta_0 \Delta \theta = \frac{1}{ml^2} \Delta u$

工作点附近，偏移量，线性近似

比如工作点 $(u_0, \theta_0) = (0, 0)$ 附近， $\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{\Delta \Theta(s)}{\Delta U(s)} = \frac{1/(ml^2)}{s^2 + g/l}$ 可较好描述钟摆行为

非线性环节的线性化

- 几乎所有元件或系统的运动方程都是非线性方程。在比较小的范围内，把这些方程近似成线性的，多数情况下是不会产生很大误差的。方程式一经线性化，就可以应用线性迭加原理。
- 研究非线性系统在某一工作点附近的性能，如图， (i_{f0}, φ_0) 为工作点，受到扰动后， $i_f(t)$ 偏离 i_{f0} ，产生 $\Delta i_f(t)$ 和 $\Delta \varphi(t)$ 的变化过程。非线性特性的线性化，实质上就是以平衡点附近的直线代替平衡点附近的曲线。
- 线性化最常用的方法是工作点处泰勒级数展开后舍去2次及更高次项，取相对于工作点的偏移量为变量即得线性关系
- 线性化的前提条件：**工作点存在、工作点附近的1阶导数存在**

