




**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN
SKPD TPOP DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR
DAERAH IRIGASI GUNTING
TAHUN ANGGARAN 2025**

METODE KERJA : KELOMPOK
NAMA PETUGAS : Safuan
JABATAN : Juru
PPK : UPT PSDA WS BRANTAS DI KEDIRI
URGENSI :
TANGGAL KEGIATAN : Selasa, 04-November-2025

No	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI
I	SALURAN DAN BANGUNAN	FOTO KONDISI 0%
1	Nama Saluran : Saluran Gunting Kanan	
2	Nama Bangunan : Dam Gunting-BGN 1	
3	Kejuron :	
II	LOKASI	
1	Desa : Tambibendo	
2	Kecamatan : MOJO	
3	Kabupaten : Kabupaten Kediri	
4	Titik Koordinat : -7.807223, 112.0031106	
III	OUTPUT KEGIATAN	FOTO KONDISI 50%
1	Luas Area Kegiatan : 10 m ²	
2	Panjang Saluran : 2 m	
3	Menutup Bocoran : 10 m ³	
4	Angkat Sedimen : 10 m ³	
5	Pembersihan Sampah : 10 m ³	
6	Angkat / Potong Pohon : 10 m ³	
IV	MAP	FOTO KONDISI 100%
		