


P2 - Elemaq 1

Choques em Eixos (K_o):

Carga \ Acionamento	Uniforme	Choque Leve	Choque Médio	Choque Pesado
Uniforme	1,0	1,25	1,50	1,75
Choque Leve	1,25	1,50	1,75	2,00
Choque Médio	1,50	1,75	2,00	2,50

Motor Elétrico:



Fontes de Carregamento em Eixos:

1- Correias por Atrito:

$$\begin{cases} (F_1 - F_2) \cdot \frac{d}{2} = T_m \cdot K_o \times \% \\ F_1/F_2 \approx e^{f\theta} \end{cases}$$

$F_{N_{POL}} = F_1 + F_2$
 θ [rad] \rightarrow ângulo de abraçamento
 f = coef. de atrito (no exemplo, $f = 0,4$)

2- Correntes / Correias Dentadas

$$\begin{cases} (F_1 - F_2) \cdot \frac{d}{2} = T_m \cdot \% \\ F_2 \approx 0 \end{cases}$$

3- Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos:

- Módulo: $m = \frac{d_p}{z}$
- Largura de dente: $s = \frac{\pi m}{2}$
- N° de dentes: z
- Largura da engrenagem: $b = 10m$
- Passo no primitivo: $\frac{\pi d}{z} = \pi m$
- Ângulo de Pressão: $\alpha = 20^\circ$ (padão p/ Elemaq I)
- Altura de cabeça: $h_a = 1m$

$$\begin{cases} F_T = \frac{P_{ot}}{\omega} \times \frac{K_o}{\left(\frac{m \cdot z}{2}\right) r} = \frac{2T}{m \cdot z} \quad T = T_m \cdot K_o \times \% \text{ TRANSMIÇÃO} \\ F_u = F_T \cdot \tan \alpha \end{cases}$$

2- Cálculo dos Torques:

↳ Torque Máximo em Operação: $T_{MAX_{OP}} = \frac{P_{ot}}{\omega} \cdot K_o = T_m \cdot K_o$

↳ Torque Máximo na Parte de: $T_{MAX_{PART}} = T_m \cdot (2,5)$

↳ Torque Mínimo (p/ Fadiga): $T_{MIN} = T_m \cdot 0,2$ (Ou outra % dada)

2- Cálculo para Fadiga (busca do diâmetro mínimo)

↳ Calcular $F_{N_{POL}}$, $F_{T_{ENG}}$ e $F_{N_{ENG}}$ com $T_{MAX_{OP}}$ e T_{MIN} :

$$T_{MAX_{OP}} \begin{cases} F_{N_{POL}} = F_1 + F_2 \\ F_{T_{ENG}} \rightarrow F_{N_{ENG}} \end{cases}$$

$$T_{MIN} \begin{cases} F_{N_{POL}} \sim \text{Igual ao do } T_{MAX_{OP}} \text{ Usar p/ recalcular } F_1 \text{ e } F_2 \text{ c/ } (F_1 + F_2) \cdot \frac{d}{2} = T_m \\ F_{T_{ENG}} \rightarrow F_{N_{ENG}} \sim \text{Calcular c/ } T_{MIN} \end{cases}$$

↳ Fazer os diagramas de Momento Fletor (M) e de Torção (DT/T) p/o caso de $T_{MAX_{OP}}$:

- Achar o M e DT das seções mais solicitadas

- Atentar que F_{u1} e F_{u2} geram Momento Fletor em planos diferentes

G No cedeiro.

$$F_u \rightarrow xy \quad \text{e} \quad F_T \rightarrow xz$$

(y no comp. do eixo)

$$M = \sqrt{M_{xy}^2 + M_{xz}^2}$$

↳ Fazer os diagramas de M e DT p/o caso de T_{MIN} :

↳ Mesmo procedimento do anterior

↳ Identificar M e T (DT) na Seção Mais Solicitada em cada caso:

$$T_{MAX_{OP}} \begin{cases} M_{MAX} \\ T_{MAX} \end{cases} \quad T_{MIN} \begin{cases} M_{MIN} \\ T_{MIN} \end{cases}$$



↳ Calcular as Tensões Máximas e Mínimas:

$$|\sigma_{MAX}| = \frac{M_{MAX} \cdot 32}{\pi d^3} \quad ; \quad |\sigma_{MIN}| = \frac{M_{MIN} \cdot 32}{\pi d^3}$$

Menor valor de M! Olhar gráficos abaixo

$$\tau_{xy_{MAX}} = \frac{16 T_{MAX}}{\pi d^3} \quad ; \quad \tau_{xy_{MIN}} = \frac{16 T_{MIN}}{\pi d^3}$$

Logo, esse M_{MIN} será o inverso do M_{MAX} (- M_{MAX})



↳ Calcular σ_a e σ_m , sendo:

Atenta p/ graf.co!

$$\sigma_a = \left(\frac{M_{max} - M_{min}}{2} \right) \frac{32}{\pi d^3} \sim \frac{32 M_{max}}{\pi d^3} - \left(\frac{-32 M_{min}}{\pi d^3} \right)$$

$$\sigma_m = \left(\frac{M_{max} + M_{min}}{2} \right) \frac{32}{\pi d^3} \sim \left[\frac{32 M_{max}}{\pi d^3} + \left(\frac{-32 M_{min}}{\pi d^3} \right) \right] \frac{1}{2}$$

$$\tau_{xya} = \left(\frac{T_{max} - T_{min}}{2} \right) \frac{16}{\pi d^3}$$

$$\tau_{xym} = \left(\frac{T_{max} + T_{min}}{2} \right) \frac{16}{\pi d^3}$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_a &= \sqrt{\sigma_{xa}^2 - \sigma_{xa}\sigma_{ya} + \sigma_{ya}^2 + 3\tau_{xya}^2} \\ \sigma_m &= \sqrt{\sigma_{xm}^2 - \sigma_{xm}\sigma_{ym} + \sigma_{ym}^2 + 3\tau_{xym}^2} \end{aligned} \right\} \text{Ficará em função de } d!$$

↳ Passar os $10^6/d^3$ p/ Fore!

Aço	σ_R	σ_e	HB	l_{rod}
1045	67	41	215	4
4130 T.R @550°C	89	80	280	11,5

↳ Calcular Goodman:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} + \frac{\sigma_m}{\sigma_R} = \frac{1}{FS}$$

$$\sigma_m = K_a K_b K_c K_d K_e K_f \bar{\sigma}_m$$

$$\bar{\sigma}_m = \begin{cases} 0,5 \sigma_R, & \sigma_R \leq 1300 \text{ MPa} \\ 700 \text{ MPa}, & \sigma_R > 1300 \text{ MPa} \end{cases}$$

K_a, K_b, K_c, \dots Ver Resumo de Fadiga!

$$K_a = 0,8 \text{ (usinag. acab), } 0,9 \text{ ret.f.} \dots K_d = 1$$

$$K_b = 0,85 \text{ (25 < d < 250)}$$

$$K_c = 0,868 \text{ (0,814)}$$

0,7 em tração

$$K_e = \left(\frac{1+q(K_f-1)}{2} \right)^{-1} \rightarrow K_f$$

$$K_f = 1$$

$K_e \rightarrow$ usar $K_e = 1$ no σ_m e corrigir

$$\sigma_a = \sqrt{[(K_{F_{flex}}) \sigma_{xa}]^2 + 3[(K_{F_{tor}}) \tau_{xya}]^2}$$

Fator o mesmo p/ σ_m

$$\begin{cases} \sigma_R < 700 \rightarrow K_e = \frac{1}{1,6} = 0,625 \\ \sigma_R > 700 \rightarrow K_e = \frac{1}{2,0} = 0,5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_R < 700 \rightarrow K_e = \frac{1}{1,3} = 0,769 \\ \sigma_R > 700 \rightarrow K_e = \frac{1}{1,6} = 0,625 \end{cases}$$

↳ Substituir os valores de $\sigma_m, \sigma_a, \sigma_m, \sigma_R$ e FS na fórmula de Goodman:

↳ Determinar d.

Em fadiga, foi usado FS = 2,0.

↳ Atentar p/ pedido do enunciado...

↳ Cálculo para Sobrecarga Estática:

↳ Calcular $F_{N_{pol}}, F_{T_{eng}}$ e $F_{N_{eng}}$ com $T_{MAX_{PART}}$:

$$T_{MAX_{PART}} \begin{cases} F_{N_{pol}} = F_s + F_d \\ F_{T_{eng}} = F_{N_{eng}} \end{cases}$$

↳ Fazer os diagramas de Momento Fletor (M) e Torção (DT):

- Achar seção mais solicitada e seus Me DT.

- Atentar p/ os diferentes planos de M

↳ No caderno:

$$F_N \sim xy \text{ e } F_T \sim x^2$$

$$M = \sqrt{M_{xy}^2 + M_{xz}^2}$$

↳ Calcular as Tensões na Seção Mais Solicitada:

$$M \Rightarrow \sigma_x = \frac{32M}{\pi d^3} ; T \Rightarrow \tau_{xy} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

↳ Estará em função de d.

↳ Fazer Von Mises:

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \sim \text{Em função de d.}$$

↳ Encontrar d c/ o fator de segurança pedido:
p FS = 4, no caderno...

$$FS = \frac{\sigma_e}{\sigma'} \Rightarrow \frac{\sigma_e}{FS} = \sigma' \Rightarrow \text{Encontrar d! (d > ?)}$$

↳ Dimensões:

↳ Diâmetros:

- Começar pelo do rolamento ($d_{rol} > d$); [5 em 5 mm]

- Para batentes/apoios, aumentar uns 3~4 mm no diâmetro;

- Chanfros são $1/45^\circ$ (3 mm cor 45°);

- Retentores ~ Ver catálogo/pedido. Na dúvida vão de 5 em 5 mm.

↳ Comprimentos:

- Atentar p/ largura das engrenagens: $b = 10 \text{ mm}$ ^{módulo}

- Atentar p/ largura do rolamento (no caderno, $\Phi = 30$ e $b = 25$)

- Atentar p/ chanfros: $1/45^\circ$ } No caderno, somavam 4 mm

- Lembrar de anéis de retenção

- Batentes ~ No caderno: 3 a 4 mm

- Relação eixo-cubo recomendada:

$$1 \leq l/d \leq 2 \sim \text{Achar l c/ isso.}$$

diâ. do eixo ~ No máx. 3...

Cálculo das Deflexões:

↳ Desenhar o DCL com as cargas máximas em operação:

$$T_{MAXOP} \begin{cases} F_{UPOL} = F_1 + F_2 \\ F_{TENS} = F_{NENS} \end{cases}$$

↳ Calcular a inércia de cada seção (m):

$$I_m = \frac{\pi d_m^4}{64}$$

↳ Calcular a inércia equivalente:

$$I_{eq} = \frac{\sum_{m=1}^n l_m^3 I_m}{\sum_{m=1}^n l_m^3}$$

↳ Calcular o diâmetro equivalente:

$$d_{eq}^4 = \frac{64 I_{eq}}{\pi} \quad \therefore d_{eq} = \left[\frac{64 I_{eq}}{\pi} \right]^{1/4}$$

↳ Calcular as flechas (f) e ângulos (α) usando I_{eq} , d_{eq} e as tabelas (Apostila e/ou Shigley)

↳ As deflexões são calculadas p/ cada caso (força) e somadas ao final;

↳ Calcular as deflexões de cada plano (xy e xz);

↳ Calcular f e α totais devido aos planos ortogonais:

$$f_{TOTAL} = \sqrt{f_{xy}^2 + f_{xz}^2}; \quad \alpha_{TOTAL} = \sqrt{\alpha_{xy}^2 + \alpha_{xz}^2}$$

$$\alpha_{TOTAL} = \sqrt{\alpha_{xy}^2 + \alpha_{xz}^2}; \quad \alpha_{TOTAL} = \sqrt{\alpha_{xy}^2 + \alpha_{xz}^2}$$

$$[rad] \times \frac{180}{\pi} \times 60 = [min(')]$$

↳ Tolerâncias de deflexões angulares em rolamentos:

- Esfera: 4' - 10'

- Rolos: 2'

↳ Comprimento de Trabalho de dente:

$$\frac{f}{2m} \sim \text{módulo}$$

↳ Deflexão Torcional:

$$\theta = \frac{T \cdot L}{G \cdot J}; \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Poisson

$$\nu = 0,3$$

$$G = 79.000 MPa$$

$$E = 210.000 MPa$$


↳ Frequência Natural:

$$\omega_n \approx \sqrt{\frac{k}{m}}; \quad k = \frac{EI}{L^3}; \quad f_m = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}; \quad K = \frac{48EI_{eq}}{L^3}$$

↳ p/ rpm: (x 60)

↳ União de Cubo com Eixo:

↳ Pinos:



$$\sigma = \frac{16 T h}{\pi d_p^3 d}$$

$$\tau = \frac{4 T}{\pi d_p^2 d}$$

↳ Usar $T_{PARTIDA}$

↳ Pino Vazado: ($d_p \sim D_p - d_p$)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \Rightarrow \sigma = \frac{\sigma_e}{FS} \therefore FS = \frac{\sigma_e}{\sigma}$$

↳ Chavetas (Tabela Sylva - "Chavetas Paralelas Retangulares...")

↳ Escolher pela faixa de diâmetros de eixo.

↳ Teremos b, h, t_1 e t_2 .

$L_1 = L - b \sim L$ e escolha nossa! Altere a resistência de chaveta.

$$\tau = \frac{2 T}{L_1 b d}; \quad \sigma = \frac{6 T \cdot t_1}{d b^2 L_1}$$

Diâmetro do Eixo

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \Rightarrow \sigma = \frac{\sigma_e}{FS} \therefore FS = \frac{\sigma_e}{\sigma}$$

↳ SAE 1020 ($\sigma_e = 333$); SAE 1045 ($\sigma_e = 402$ ou 410 (g.10))

↳ Eixos Estradados: (Tabela Sylva - "União Eixos e Cubo - pg. 2")

↳ Diâmetro do eixo é a referência para o diânt.

↳ Pegar na Tabela d_{ext} , d_{int} , b e z (nº de entalhes)



$$\tau = \frac{2 T}{d b L_z}$$

$$\sigma_z = \frac{3 T (D - d)}{d z L b^2}$$



$$\sigma = \sqrt{\sigma_z^2 + 3\tau^2} \Rightarrow \sigma = \frac{\sigma_e}{FS} \therefore FS = \frac{\sigma_e}{\sigma}$$

No exemplo, usar-se Série Leve DIN 5462...

No cálculo do σ_{vm} , pode-se passar o T p/ fora e/ou substituir $L = 1mm$. Assim obteremos o T_{apm} (por mm de cubo)! Para isso, substituir σ_{vm} por σ_{apm} .

- Cálculo de fadiga do eixo: Usar $K_e = 1$ (ignore-se as estrías).

↳ Cubos com Movimentos Axial:

$$\sigma_{CONPR} = \frac{4 T}{d z (D - d) L}$$

↳ Limite P-V do material


- Aço - Bronze ~ Limite P-V = 1,5 MPa m/s

↳ Velocidade [m/s]

$$v = \frac{(\text{Lim. P-V})}{\sigma_{CONPR}}$$

Acoplamentos:

Junta Oldham



- Modo de Falha 1:

$$\tau_{xy} = \frac{4T}{bd^2} ; \sigma_x = \frac{12Th}{d^2b^2}$$

$$\sigma_{ADM} \geq \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

- Modo de Falha 2:

$$\tau_{xy} = \frac{2T}{dbh} ; \sigma_x = \frac{6T}{hb^2}$$

$$\sigma_{ADM} \geq \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$$


- Modo de Falha 3

$$\sigma_{CONPR} = \frac{4T}{d^2h}$$

$$\sigma_{CONPR} \times n_s < \text{limite P-V}$$

Unões Aparafusadas:


- Rosca Métrica (Tabela Sylvio → "Rosca Métrica ISO")




$$M^{\circ}X \rightarrow d_e = X \text{ mm}$$

Passo: P ~ há normal e fino

draiz ~ Na tabela é o "diâmetro menor (rosca ext)



$$1 \leq \frac{l}{d_p} \leq 2 \sim l \text{ pode ser aba da perfila chapa}$$



Recomendação:

$$l_1 \approx d$$

$l_2 \rightarrow$ pouco maior que l_1

$l_3 \rightarrow$ pouco maior que l_2

Cálculo da união aparafusada

- Avaliar a carga nos parafusos:

$$N \rightarrow F_{ext} = \frac{N}{n^{\circ} \text{ de parafusos}}$$

$N = F \cdot l$

$$M \rightarrow F_{ext} = \frac{M}{\text{distância}}$$

distância entre o parafuso de cima e o de baixo

- Somar as forças externas:

$$F_{ext \text{ TOTAL}} = F_{ext_N} + F_{ext_M}$$

Torque: $F \cdot d_{apl} \text{ de força}$

$$F_{TORQUE} = \frac{\text{Torque}}{\text{dist. do prof. ao cent. (contate)}}$$

- Escolha do parafuso:

↳ Chutar: $M^{\circ}X \rightarrow$ Passo Normal $\rightarrow \phi_{raiz}$

Tabela de Rosca Métrica ISO

- Escolher Grau ~ Tabela 8-11 do Shigley

↳ Obter σ_{PROVA} e σ_{ESC}

$$\hookrightarrow F_{PROVA} = \sigma_{PROVA} \cdot A_{raiz} = \sigma_{PROVA} \cdot \frac{\pi \phi_{raiz}^2}{4}$$

$$0.4 F_{PR} \leq F_i \leq 0.7 F_{PR} \sim F_i = 0.7 F_{PR}$$

$$\hookrightarrow F_e = \sigma_e \cdot A_{raiz} = \sigma_e \cdot \frac{\pi \phi_{raiz}^2}{4}$$

$$0.4 F_e \leq F_i \leq 0.6 F_e \sim F_i = 0.6 F_e$$

- Calcular Rigidez:

Diam. Cabeça (s na tabela)

$$k_p = \frac{\pi d_p^3}{4 l_p} \cdot E$$

$$k_m = \frac{\pi (d_c^2 - d_p^2) E}{4 l_p} \cdot \text{Diam paraf (M24 24mm)}$$

4) l_p compr. entre cabeça e porca

- Calcular Forças:

$$F_p = F_i + \frac{k_p}{k_p + k_m} \cdot F_{ext \text{ TOTAL}}$$

Podê pular direto p/ o calculo das F.S.'s.

Já entre na formula deles...

- Calcular as F.S.'s:

↳ F.S. ao Escoramento ou à Prova:

$$FS_e = \frac{F_e - F_i}{\left(\frac{k_p}{k_p + k_m}\right) F_{ext}}$$

$$\text{ou } FS_p = \frac{F_p - F_i}{\left(\frac{k_p}{k_p + k_m}\right) F_{ext}}$$

↳ F.S. à Montagem:

$$FS_m = \frac{F_i}{F_{ext} \left(\frac{k_m}{k_p + k_m}\right)}$$

↳ F.S. Global:

$$F.S.g = \frac{F_e}{F_i + \left[F_{ext} \left(\frac{k_p}{k_p + k_m}\right)\right]}$$

↳ Cisalhamento: (Q)

- Verificar se o Atrito Segura:

$$\text{Normal} = n^{\circ} \text{ de } F_i \text{ Parafusos}$$

$$F_{at} = \text{Normal} \times \mu \rightarrow \text{Deve ser menor que o } Q$$

$$\mu = 0.05 \text{ ou } \mu < 0.1$$

- Calcular o Momento pelo Q: $\sim Q = Q_{TORQUE} + Q_{FORÇA}$

(sempre Q's causados por força e torque)

$$M_a = Q \times \left(\frac{\text{espessura da chapa}}{2}\right)$$


$$A_{raiz} = \frac{\pi d_{raiz}^2}{4}$$

- Calcular os σ e τ :

$$\sigma_x = \frac{32 \cdot M_a}{\pi \phi_{raiz}^3} \quad \sigma_{\text{TRAÇÃO}} = \frac{F_p}{A_{raiz}} \quad \tau_{xy} = \frac{Q}{A_{raiz}}$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{(\sigma_x + \sigma_{\text{TRAÇÃO}})^2 + 3\tau_{xy}^2} \Rightarrow FS = \frac{\sigma_e}{\sigma_{VM}} > 1$$

Transmissão de Torque:



$$T = n^{\circ} \text{ de parafusos} \times F_x r$$

↳ Fadiga nos Parafusos:

$$F_{\min} = F_i \quad ; \quad F_{\max} = F_i + \left[\left(\frac{k_p}{k_p + k_m} \right) F_{\text{ext}} \right]$$

$$F_a = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{2} \quad ; \quad F_m = \frac{F_{\max} + F_{\min}}{2}$$

- Calcular σ_a e σ_m :

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A_{\text{raiz}}} \quad ; \quad \sigma_m = \frac{F_m}{A_{\text{raiz}}}$$

- Calcular o σ_m :

$$\sigma_m = K_a K_b K_c K_d K_e K_f \bar{\sigma}_m$$

$$K_a = 1$$

$$K_b = 0,7 \text{ (tensão)}$$

$$K_c = 0,894$$

$$K_d = 1$$

$$K_f = 1$$

$$K_e \sim \text{Tabela 8-16 do Shigley}$$

$$K_e = \frac{1}{G}$$

K_f da tabela p/ o grau escolhida (laminado)

$$\bar{\sigma}_m = \begin{cases} 0,5 \sigma_{RT}, & \sigma_{RT} \leq 1400 \text{ MPa} \\ 700 \text{ MPa}, & \sigma_{RT} > 1400 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\sigma_{RT} \sim \text{Tabela 8-11!}$$

- Fator Goodman:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} + \frac{\sigma_m}{\sigma_{RT}} = \frac{1}{FS}$$