

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. birželio 16 d. NR. A32-1064/17(2.1.15-S4)

Š. m. birželio 15 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Nesurinktos šiukšlės, nenupjauta žolė.
2.	Viršuliškių g. 75A	UAB „Ecoservice“ kont. a. neaprinktos stiklo duženos.
3.	Viršuliškių g. g. 83	Šalia UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje nesurūšiuotos atliekos, nesutvarkyta aplinka konteinerių aikštelėje, neišvežtos padangos, žalios atliekos.
4.	Tujų g. 9 ir 17	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos medžių šakos.
5.	Ažuolyno g. 13	Šalia daugiabučio gyvenamo namo, esamoje pakrantėje yra sukrūvuotos ir neišvežtos medžių šakos, žaliosios atliekos ir automob. padangos.
6.	T. Narbuto g.	Prie „T. Narbuto“ viešojo transporto stotelės, esantis magistralinio šaligatvio lietaus nutekėjimo latakas, neišvalytas.
7.	T. Narbuto g.	Nuo „T. Narbuto“ viešojo transporto stotelės iki susikirtimo su L. prospektu, reikalinga nurinkti šiukšles iš pakrantės, apaugusios kalninėmis pušaitėmis.
8.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ k. a. nesutvarkyta aplinka, reikalinga iššluoti aikštelę, ypač po BA konteineriais.
9.	Viršuliškių g. 59A	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos žalios atliekos sukrautos į didmaišį, neišvalyta aikštelė, mėtos stiklo duženos (reikalinga su vėduokliniais grėbliais išgriebti stiklo duženas iš žalios vejų).
10.	Viršuliškių g. 34	Neišvalytas lietaus nutekėjimo latakas, esantis magistraliniame šaligatvyje, neišvežta žalios atliekos, kurios sukrūvuotos prie šaligatvio.
11.	Viršuliškių g. 59A	Šalia UAB „Ecoservice“ AŽ k. a. neišvežtos medžių šakos ir didmaišis su senais medžių lapais.
12.	Viršuliškių g. 55	UAB „Ecoservice“ k. a. nesurūšiuotos, išmėtytos, įvairių rūšių atliekos.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

