

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2018 m. kovo 13 d. NR. A32 - 569/18(2.1.15-S4)

Š. m. kovo 13 d. nuo 12.30 iki 15.30 val. val. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija (vidiniai daugiabučių kiemų šaligatviai, parkavimo aikštelės, magistralinių gatvių šaligatviai, konteinerių aikštelės). Teritorijos patikrinimą vykdė Viršuliškių seniūnijos vyr. specialistas Stasys Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A ir 2B	Neaprinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių g. 17 ir 19	Nenuvalytas 1 m. atstumu v/d nuo borto suledėjęs sniegas.
3.	Viršuliškių g. 10	UAB „Ecoservice“ k. a. nesutvarkyta aplinka prie konteinerių, šiukšlės.
4.	Viršuliškių g.10, 18, 17,19	Iš žaliųjų vejų, esančių prie daugiabučių gyvenamų namų, neaprinktos šiukšlės.
5.	Viršuliškių gatvės magistralinis šaligatvis.	Neaprinktos šiukšlės iš 1 m. v/d. visu šaligatvio ilginiu perimetru.
6.	Viršuliškių g. 23, 26, 29,31	UAB „Ecoservice“ k. aikštelėse neaprinktos šiukšlės.
7.	Viršuliškių g. 35,37,39	Vidiniuose kiemuose neaprinktos šiukšlės iš vejų.
8.	Viršuliškių g. 41	Tarp gyvenamo namo ir magistralinio šaligatvio vejoje yra susiformavusi smegduobė. Informuosiu UAB „Grinda“.
9.	Justiniškių g.73	UAB „Ecoservice“, k. a. neaprinktos šiukšlės.
10.	Šešuolių g. 11	Vaikų žaidimų aikštelėje neaprinktos šiukšlės, perpildyta šiukšliadėžė.
11.	Viršuliškių g. 53B, 53C, 53D.	Šalia daugiabučių gyvenamų namų teritorijų neaprinktos šiukšlės.
12.	Viršuliškių g. 53C	Neišvežtos medžių šakos apie 1,5 kv. m.
13.	Viršuliškių g. 59a	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos padangos, neaprinktos šiukšlės.
14.	Viršuliškių g. 73	UAB „Ecoservice“ k. a. neaprinktos šiukšlės.
15.	Viršuliškių g. 67 ir 69	Demontuoti dviejų senų suoliukų likusias metalines atramas įkastas į žemę ir senas metalines supynes(1 vnt).
16.	Viršuliškių g. 85	UAB „Ecoservice“ k. a. neaprinktos šiukšlės.
17.	Viršuliškių g. 85 ir 87	Neaprinktos šiukšlės, nenuvalytas šaligatvio apledėjęs paviršius.
18.	Tujų g. 7	Gale namo esanti šiukšliadėžė pilna šiukšlių.
19.	Justiniškių g. 37a	UAB „Ecoservice“ mišrioje kont. aikštelėje nesutvarkyta aplinka, po BA kontaineriais susikaupę atliekos.

Stasys Klizas

