

## Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

### Aktas

2017 m. spalio 27 d. d. NR. A32 – 2495/17(2.1.15-S4)

Š. m. spalio 25-26 d. d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas Stasys Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A ir 2B	Nenurinktos šiukšlės, neišgriebti medžių lapai.
2.	Viršuliškių g. 11, 13,15	Daugiabučių gyvenamų namų vidiniuose kiemuose neišgriebti medžių lapai, neišvežtos sukrūvuotos žalios atliekos gale daugiabučio gyvenamo namo, adresu Viršuliškių g. 11 .
3.	Viršuliškių g. 31	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta stambiagabaritinės atliekos, neišrūšiuotos atliekos, nešvari aplinka prie konteinerių aikštelių.
4.	Viršuliškių g. 10	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta medžių šakos, medžių lapai, nesugriebti medžių lapai šalia daugiabučio gyvenamo namo.
5.	Viršuliškių gatvė	Iš magistralinės gatvės važiuojamos dalies pakraščių neišgriebta medžių lapai. (Gausu).
6.	Viršuliškių g. 20,24,26,28	Nesugriebti ir neišvežti medžių lapai.
7.	Viršuliškių g.26	UAB „Ecoservice“ kont. a. statybinės atliekos, senas TV, neišvežtos automobilių padangos.
8.	Viršuliškių g. 29	UAB „Ecoservice“ k. a. neišrūšiuotos prie konteinerių sukrautos „atsikratytos“ atliekos: stiklainių maišas, spintelė, kriauklė, maišas su medžių lapais, nešvari aplinka prie konteinerių, nesugriebti medžių lapai prie konteinerių ir aplinkui juos iš žaliosios vejės.
9.	Viršuliškių g. 30 ir 34 (Viršuliškių skvero teritorija)	Nesugriebti medžių lapai, neišvežta sukrūvuoti medžių lapai. Prie naujai statomų daugiafunkcinių v. ž. aikštelių reikalinga demontuoti dvi medinių, supuvusių konstrukcijų išlikusias „medines kojas“ (1N)
10.	Viršuliškių g. 55	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežta seni baldai, medžių šakos, žaliosios atliekos, automobilių padangos.
11.	Viršuliškių g. 59A	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta žalios atliekos, statybinės atliekos, seni baldai, nesugriebti medžių lapai, nesutvarkytos stiklo duženos prie konteinerių.
12.	Viršuliškių g. 59,61, 59A, 63, 71	Nesugriebti medžių lapai. (Gausybė)
13.	Viršuliškių g. 75A	Priešais daugiabutį gyvenamą namą iš žalios vejės neišgriebti medžių lapai.
14.	Viršuliškių g. 83, 85	Neišgriebti medžių lapai iš teritorijos, esančios priešais

		daugiabučius gyvenamus namus.
15.	Viršuliškių g. 83	UAB „Ecoservice“ kont. a. neišvežta seni baldai, medžių lapai, klozetai, keramikinė kriauklė, nešvari aplinka prie pat konteinerių, neišrūšiuotos atliekos.
16.	Viršuliškių g. 95	Sukrūvuoti, bet neišvežti medžių lapai, nesugriebti šalia daugiabučio gyvenamo namo iš žaliosios vejų medžių lapai.
17.	Tujų g. 3, 5, 7, 9, 15, 17, 13, 19, 21.	Neišgriebti medžių lapai iš žalių vejų ir parkavimo aikštelių esančių prie šių daugiabučių gyvenamųjų namų. ( Gausa lapų).
18.	Tujų g. 19	Gale daugiabučio gyvenamo namo nesurinktos (neišvalytos) stiklo duženos.
19.	Justiniškių g. 27	UAB "Ecoservice" konteinerių aikštelėje neišvežtos sukrūvuotos žalios atliekos, klozetas, nešvari aplinka prie konteinerių.
20.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta stiklo paketai, sukrūvuoti už BA konteinerių, statybinės atliekos apie 0,5 kūb. m.
21.	Šešuolių g. 3	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos žalios atliekos, medžių šakos, kartoninės dėžės, nesugriebti medžių lapai aplinkui konteinerių aikštelę iš žaliosios vejų.
22.	Justiniškių g. 73	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos automobilių padangos, medžių šakos, statybinės atliekos apie 0,5 kūb. m.
23.	Justiniškių g. 63	Gale daugiabučio gyvenamo namo sukrūvuotos, bet neišvežtos medžių šakos.
24.	Justiniškių gatvė	Neišvalyti šaligatvių vandens nutekėjimo latakai, pilni prikritusių medžių lapų.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

