

Compte Rendu d'Intervention de Maintenance (CRI)

Compte rendu d'intervention suite à notre prestation de maintenance du site ci-dessous mentionné.

1 - Détails de l'intervention

REF002	
<div>Adresse du site</div> <div>Adresse2</div>	<div>Date(s) d'Intervention</div> <div>2019-02-17</div> <div>2019-02-17</div> <div>2019-02-10</div> <div>2019-02-10</div>
<div>Nom du contact site</div> <div>Contact2</div>	<div>Nom(s) du/des intervenants</div> <div>Décimale</div> <div>Mathieu Stenne</div> <div>Constantino Salada</div>
<div>Réseau concerné : WIFI INDOOR</div>	
<div>Problème(s) rencontré(s) :</div> <div>Problèmes rencontrés 2</div>	

Intervention(s) réalisée(s) par Décimale dans ce contexte :

SS2 : Mesures des niveaux sous chaque antenne / Capture d'écran des configurations

SS3 : Contrôle des niveaux entrée/sortie des répéteurs sur interface

2 - Pièces à changer

Référence	Détails de l'article	Quantité
002 Piece1	002 Détails Pièce 1	2
002 Piece2	002 Détails Pièce2	5

3 - Conclusion

A l'issue de note intervention, le réseau est :

Partiellement fonctionnel

Nécessite une nouvelle intervention :

NON

Autre(s) commentaire(s) éventuel(s) :

Commentaires 2