

AC63 系列 VM 兼容性修复说明

一、补丁说明

(一) 补丁等级：A 类

补丁等级说明

A 类：问题修复，客户必须修复

B 类：性能优化，客户可选择修复

C 类：功能增加，客户可选择

(二) 适配 SDK 及版本：

AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v2.4.0

AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v2.3.0

(三) 问题修复描述：

- 1、修复 VM 写满情况的兼容性问题。

二、补丁修改与注意事项说明

替换说明：在补丁文件中找到对应版本的修改或替换文件同步到对应的 SDK 版本，修改后保证 SDK 必须执行全编译（rebuild）。

(一) VM 兼容性补丁修改：

- 1、VM 修改补丁需要替换对应 SDK 版本和对应芯片系列的 cpu.a，不同板载的替换路径为：sdk\cpu\xx\liba。

注意：对于 v2.3.0 版本的 AC635N & AC695N 系列芯片，需要同时替换 cpu.a 和 btctrler.a 库文件。

三、需要配套的烧录器工具版本

一拖二烧写器：2.28.1

一拖八烧写器：3.1.25

测试盒：V1.3.3

珠海市杰理科技股份有限公司

2025 年 02 月 24 日

