



Expertise

Protokollnummer: 36572057
Auftrags-Nr / Referenz: 23953128
Besichtigungsdatum: 21.10.2024

Hersteller: Skoda	Modell: Octavia Combi 2.0 TDI Ambition
FIN: TMBJJ7NE2L0022682	



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition	
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE2L0022682
Laufleistung (abgelesen)	98.160 km
Erstzulassung	12.09.2019
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag vor)	09/2026
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.968 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell / 6
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Energyblau (V5F)
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	10.400 km
Letzte Wartung am / bei	11/2023 bei 83.158 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	FP035101
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / ANL 00606		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	1.950 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm
2)	205/55 R16 91H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Stahl	Continental	4mm / 4mm
2)	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Stahl	Continental	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 06/2023		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagen
- Airbag, Fahrer-Knieairbag
- Airbag, Seitenairbags vorne
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit integrierten Blinkleuchten
- Beleuchtetes Handschuhfach
- Bremsleuchte, dritte
- Dekorleisten in Silber-Brushed
- Drehzahlmesser
- Elektromechanische Servolenkung
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn inkl. Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
- Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inkl. Nebelschlussleuchte)
- Hydraulischer Bremsassistent
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Lederlenkrad
- Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit
- Multikollisionsbremse
- Parksensoren hinten
- Radio: Musiksysteem SWING 6,5"
- Radiozubehör: USB-Anschluss und SD-Karten-Slot
- Reifendrucküberwachung
- Räder: 16"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Tekton
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sicherheitsgurte Octavia
- SKODA Care Connect
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel
- Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth ohne Sprachbedienung
- Wegfahrsperr
- Airbag, Fahrer und Beifahrer
- Airbag, Kopfairbags
- Antiblockiersystem (ABS)
- Automatische Innenspiegelabblendung, Fahrlichtassistent, Regensensor
- Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
- Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm (schwarz/weiß)
- Dachreling, schwarz
- Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator
- Eiskratzer in der Tankklappe
- Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung
- Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung
- Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage
- ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether
- Lackierung: Uni
- Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar
- Leseleuchten zwei vorn
- Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Polster: Stoff
- Radiozubehör: 8 Lautsprecher
- Regenschirmfach inkl. Schirm unter dem Beifahrers
- Reifenmobilitätsset
- Rücksitzlehne 60:40 geteilt, umklappbar
- Servolenkung, elektromechanisch
- Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. Lendenwirbelstützen
- Steckdose 12-V im Kofferraum
- Steckdose 12V in der Mittelkonsole vorn
- Verzurösen im Kofferraum
- Vorbereitung zur Befestigung von Warndreieck
- Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

- Klimaanlage CLIMATRONIC (vollautomatisch - für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar - inkl. klimatisiertem Handschuhfach - Aktivkohlefilter - Feuchtigkeitssensor im Innenspiegel)
- Kofferraumwendematte
- Paket: Assistenzpaket Traveller für Ausstattungspaket Business Online Amundsen (Verkehrszeichenerkennung - Spurhalteassistent - Fernlichtassistent - Maxi-Dot-Farbdisplay)
- Variabler Ladeboden im Kofferraum sowie Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung (Entfall der Cargoelemente im Kofferraum)



- Paket: Business Amundsen (Dynamisches Navigationssystem Amundsen 8" - kapazitives Farbdisplay - SmartLink+ (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto) - digitaler Radioempfang DAB+ - Kartenmaterial für Europa - 2 SD-Karten-Slots - Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth - Sprachbedienung - Phonebox mit induktiver Ladefunktion und Verbindung über die Außenantenne - Infotainment online (Laufzeit 3 Jahre) inklusive Carstick - Sunset - Gepäcknetztrennwand - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten m. Radiobed.)
- Voll LED-Hauptscheinwerfer dynamischer Leuchtweitenregulierung (Heckleuchten in Kristallglasoptik und LED- Kennzeichenbeleuchtung, Scheinwerferreinigungsanlage, inklusive Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Drucksensor - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Fehlteile

Beschreibung

Rad/Reifen - Radblendensatz komplett

Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Interieur - Trennnetz

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges



Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Montierte Räder sind kein Bestandteil des Auslieferungsumfangs.

ALPHABET



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

ALPHABET



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

ALPHABET



Abbildung 3: Schräg hinten (links)

ALPHABET



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))




Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Navigation



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Drucksensor - Funktion / Zulässigkeit - einstellen/justieren




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Fehlteil 1: Rad/Reifen: Radblendensatz komplett - fehlt - erneuern



Fehlteil 2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern



Fehlteil 2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern



Fehlteil 3: Interieur: Trennnetz - fehlt - erneuern



Fehlteil 3: Interieur: Trennnetz - fehlt - erneuern