

## Minderwertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1553120  
**Auftrag vom:** 16.09.2024 / 16:21 Uhr  
**Auftrag per:** Portal

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2019210096

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 3.465,00 €

**Minderwerte gesamt:** 2.770,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 17.09.2024 / 13:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	K-SH153	<b>FIN:</b>	WBA5V71020FH94608
<b>HSN/TSN:</b>	0005 / CTZ	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW (PKW)
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Hersteller:</b>	BMW
<b>Modell:</b>	3er - 320 d xDrive Sport Line (EURO 6d-TEMP)	<b>Erstzulassung:</b>	14.11.2019
<b>Letztzulassung:</b>	14.11.2019	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	10.2024
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	140,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.995 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel	<b>Antriebskonzept:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	8
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	152996 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	152996 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	ALPINWEISS 3	<b>Lackart:</b>	uni (2-Schicht)
---------------------	--------------	-----------------	-----------------

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag vor
<b>Wartungs- / Serviceheft:</b>	lag vor
<b>HU - Prüfbericht:</b>	lag vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/45 R 18,0 95Y	Continental	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	225/45 R 18,0 95Y	Continental	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	225/45 R 18,0 95Y	Continental	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/45 R 18,0 95Y	Continental	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/50 R 17,0 98H -	Goodyear	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	225/50 R 17,0 98H -	Goodyear	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	225/50 R 17,0 98H -	Goodyear	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	225/50 R 17,0 98H -	Goodyear	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

## Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	gereinigt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	eingeschränkt
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	27.08.2024
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	151709	<b>Nächste Inspektion (km-Stand):</b>	11000
<b>Verkehrssicherheit:</b>	Ja	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	½		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>3.465,00 €</b>	<b>2.770,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, auslegen, Kratzer, Smart Repair	40,00 €	40,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, lackieren	550,00 €	330,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren	595,00 €	360,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren	590,00 €	350,00 €
Hinterachse, Felge hinten links, Kratzer, erneuern	490,00 €	490,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Kratzer, erneuern	490,00 €	490,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, gerissen / eingerissen, erneuern	590,00 €	590,00 €

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:  
 Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst 3 Seiten und 41 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.