

CS不用时需要将R2两端用焊锡短接；或是焊接上0欧电阻

