








爱能特3D打印机A6装配配件清单表

序号	图片	零件名称	数量	核对	序号	图片	零件名称	数量	核对
1-1		亚克力主支撑板	1		2-1		主板	1	
1-2		左右支撑板	2		2-2		12864 LCD 控制屏	1	
1-3		后固定板	1		2-3		热床固定板	1	
1-4		前固定板	1		2-4		220mm*220mm*3mm 铝基板加热平台	1	
1-5		料架支撑板	2		2-5		水口钳	1	
1-6		料架支撑板链接片	1		2-6		5mm*160mm 螺丝刀	1	

序号	图片	零件名称	数量	核对	序号	图片	零件名称	数量	核对
1-7		主板保护板	1		2-7		包含以下三个部件	1	
2-23		导向杆 422mm 2pcs 导向杆 380mm 2pcs 导向杆 340mm 2pcs	6		2-7-1		电线 70CM	1	
2-24		4头T形丝杆 M8*318mm 2pcs 螺纹杆 M8*400mm 2pcs 螺纹杆 M8*150mm 1pcs	5		2-7-2		Z轴限位开关 1 20CM Y轴限位开关 2 70CM X轴限位开关 3 90CM	3	
2-25		螺丝包含以下六个部分			2-7-3		塑料垫柱 M3*7 4个 塑塑料垫柱 M3*15 4个	8	
2-25-1		M3*18 螺丝 44个			2-8		包含以下三个部件	1	
2-25-2		M3 螺母 58个	1		2-8-1		3mm*130mm 十字螺丝刀	1	
2-25-3		M8 螺母 18个 M8 垫片 12个	1		2-8-2		内六角扳手 M1.5 内六角扳手 M2 内六角扳手 M2.5 内六角扳手 M3	4	

序号	图片	零件名称	数量	核对	序号	图片	零件名称	数量	核对
2-25-4		M4*8 螺丝 16个 M4*14 螺丝 4个	1		2-8-3		开口扳手	1	
2-25-5		M3*30 螺丝 12个	1		2-9		5015 鼓风机	1	
2-25-6		M3*12 螺丝 19个	1		2-10		铝基板热床线	1	
2-25-7		M2*12 螺丝 6个 M3蝶形螺母 4个 弹簧 4个	1		2-11		包含以下五个部件	1	
2-25-8		M3*6 螺丝 2个 M3*10 螺丝 2个 M3*25 螺丝 2个	1		2-11-1		Y轴皮带固定夹	2	
3-1		左Z轴丝杆螺母支撑	1		2-11-2		导向杆挡片	8	
3-2		右Z轴丝杆螺母支撑	1		2-11-3		Y轴限位开关固定块	1	

序号	图片	零件名称	数量	核对	序号	图片	零件名称	数量	核对
3-3		挤出机	1		2-11-4		Y轴电机支撑	1	
3-4		X轴电机	1		2-11-5		X轴限位开关固定块	1	
3-5		Y轴电机	1		2-12		Z轴电机支撑板	4	
3-6		Z轴电机	2		2-13		屏幕保护板	1	
3-7		1.6M 皮带	1		2-14		5015鼓风机固定板	1	
3-8		1.5M USB数据线	1		2-15		左右Z轴电机固定板	2	
3-9		包含以下四个部件	1		2-16		左右支撑板锁板	2	

序号	图片	零件名称	数量	核对	序号	图片	零件名称	数量	核对
3-9-1		4.5M 绕线管	1		2-17		Y轴电机固定板	1	
3-9-2		扎带	10		2-18		Y轴皮带轴承支撑	1	
3-9-3		R型夹	3		2-19		导风嘴	1	
3-9-4		定位片	2		2-20		1.5M 电源线	1	
3-10		直线滑块	4		2-21		16GB TF卡和读卡器	1	
3-11		电源 12V 240W	1		2-22		X轴电机线 40CM Y轴电机线 40CM 左Z轴电机线 40CM 右Z轴电机线 90CM 挤出机电机电线 90CM	5	