

1、此資料夾的 PDF 檔、EXCEL 檔中，缺失欄位後方皆有照片檔案名稱，點選照片檔名即可連結到 Photos 資料夾看到完整畫素的照片。

2、切勿將 PDF 檔、EXCEL 檔移到資料夾以外的地方開啟，否則照片超連結將會失敗。

※照片檔離開 Photos 資料夾或變更檔名也會導致超連結失敗。

3、（圖文版）此檔案在文字缺失的後頁皆有圖文並茂的照片可以查看缺失照片。

### 文字檔後頁

606	電力系統屏位編號顯示: 81C47型	B	11-3081216-3228.jpg
609	電力系統屏位編號顯示: 2ER、2EM、2MR	B	11-3081216-3227.jpg

6700

  

設備設施檢測報告照片			
設備類型:	低壓電氣設備	檢測/紀錄:	無缺漏, 於整數
檢測日期:	2022-08-03-11	會同人員:	
項次/內容/類別:	註: 共同缺失:( )	項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)
			
項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)	項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)
			

### 就是圖文並茂呈現方式

項次/內容/類別:	註: 共同缺失:( )	項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)
			
項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)	項次/內容/類別:	1. 現場設備未見標示中文名稱: 設備或前門下線未見標示上列盤名之電源迴路名稱, 與製造規範說明不符。 (註)
			
項次/內容/類別:	註: 分電箱裝置之位置, 製造規範說明(圖例 E1、E2)有分電箱裝置標準位置圖或 E1、E2 製造規範 E1、E2 裝置位置圖, 設備標示規範(註)	項次/內容/類別:	註: 分電箱裝置之位置, 製造規範說明(圖例 E1、E2)有分電箱裝置標準位置圖或 E1、E2 製造規範 E1、E2 裝置位置圖, 設備標示規範(註)
			