




⑨ 침설(앵커 설치)	⑩ 침설(Balast 물 채움)
	
⑪ 접합(챔버 배수)	⑫ 접합(기나 가스켓 및 가이드 빔)
	
⑬ 접합(Omega joint)	⑭ 침매터널 뒷채움

&lt;그림 10&gt; 침매터널(드라이 독) 작업절차