

(12) 충전전로의 인근 작업시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조(충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업)를 준수하고, 감시인을 배치하여 고압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.

(13) 고소작업대의 이동시 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 작업대를 가장 낮게 하강하여 이동하여야 한다.

(나) 작업대가 상승한 상태에서 근로자를 태우고 이동하지 않도록 하여야 한다. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도자를 배치하고 짧은구간을 이동하는 경우에는 그러하지 않다.

(다) 이동 시 통로의 요철상태 및 장애물의 유무를 확인한 후 전도 등의 위험방지를 위하여 유도자를 배치하고, 운전자는 전방 시야가 확보된 상태로 유도자의 지시에 따라 이동하여야 한다.

(14) 그 밖의 안전점검내용은 KOSHA GUIDE M-86-2011(고소작업차 안전운전에 관한 기술지침)을 따른다.

6.4 작업 종료 시 안전수칙

(1) 기동 스위치는 뽑아서 작업책임자가 보관하고 관리를 하여야 한다.

(2) 비탈면은 고임목을 설치하고, 주차브레이크를 확실히 제동하여야 한다.

(3) 작업대 내에 자재 또는 기타 공구의 적재를 금지하여야 한다.