

(3) 철근을 운반할 때 감전사고를 예방하기 위하여 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 철근 운반 작업을 하는 바닥 부근에는 전선이 배선되어 있지 않아야 한다.

(나) 철근 운반 작업을 하는 주변의 전선은 사용 철근의 최대길이 이상의 높이에 배선되어야 하며 이격거리는 최소한 2m이상 이어야 한다.

(다) 운반장비는 반드시 전선의 배선상태를 확인한 후 운행하여야 한다.

5.2 가공

(1) 철근가공 작업장 주위는 정리·정돈 되어 있어야 하며 작업원 이외는 출입을 금지하여야 한다.

(2) 가공 작업자는 안전모 및 안전 보호장구를 착용하여야 한다.

(3) 해머로 절단 할 때에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 해머 자루는 금이 가거나 쪼개진 부분이 없는지, 사용중 해머가 빠질 위험이 없는지를 확인하여야 한다.

(나) 해머 부분이 마모되어 있거나 훼손되어 있는 것을 사용 하여서는 아니 된다.

(다) 절단기의 절단날은 마모되어 미끄러질 우려가 있는 것을 사용하여서는 아니 된다.

(4) 기계절단을 할 때에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 철근 기계절단 작업은 2인 1조를 원칙으로 하여야한다.

(나) 철근 절단시 철근의 탄력에 의한 재해방지를 위해 철근 절단시 절단 부위가 튀지 않도록 주의하여 작업하여야 한다.

(다) 절단 기계는 반드시 접지를 하여 감전재해를 예방하여야 한다.

(5) 가스절단을 할 때에는 다음사항을 준수하여야 한다.

(가) 가스절단은 부득이한 경우에 한하여 공사감독자나 건설사업관리기술인 등에게 승인을 받은 후 하여야 한다.