



PROCESO DE MEZCLA

PASO A PASO

**USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PROHIBIDO EL USO DE JOYAS Y
BISUTERÍA.**

PASO #1

El supervisor enciende la mezcladora del botón verde de la botonera (con precaución de oprimir el botón correcto).



PASO #2

El supervisor enciende la banda que alimenta la mezcladora del botón verde (con precaución de oprimir el botón correcto).



PASO #3

El operario baja el saco de la estiba y lo descose con el gancho.



PASO #4

El operario realiza el vaciado de mezcla a la tolva hasta completar una tonelada, (teniendo en cuenta las técnicas de levantamiento de cargas para evitar lesiones).



PASO #5

Después de terminado el vaciado por una tonelada, el operario procede a apagar la banda del botón rojo ubicado en la plataforma y alista la próxima tonelada a la espera de que termine el proceso de mezclado (aproximadamente 7min), posterior a este tiempo se retoma el proceso.



NOTA:

En caso de que la materia prima se pegue en la mezcladora, el operario deberá dar aviso inmediato al grupo de mantenimiento, desde donde se debe realizar el proceso de limpieza y desatascos, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad determinadas para este fin (ver ficha PC-SI10).