

1.3 加速计

设备向一个方向运动时，会产生一个加速度，这个加速度，可以被分解为 XYZ 三个轴上的分速度，设备的运动可以被加速传感器捕获。

压电式，压阻式，电容式，伺服式

1.3 加速计