


自诊断功能 [0002 - ESP]					
底盘号	LFV2A21KXF4129861	年款	2015 (F)		
制造商	Volkswagen	型号	Limousine		
车型	BK - Sagitar 2012 >	发动机	CFBA 1.4l Motronic / 96kW		
ODIS Service		自诊断报告		24.10.2021 09:38:28+08:	

维修站代码:

AGJ1E 758 12149

版本:

版本号: 0101_4-20210316

发布: 7.2.1

诊断核心: 15.0.0 (Volkswagen AG)

MCD: 3.0.0**ECF:** 53.6.1**PDU-API:** 1.20.42测量类型 / 测量位置汽车识别号:

LFV2A21KXF4129861

系统环境**PC 名称:** DESKTOP-BPDRN9S

操作系统: Windows 10

诊断硬件: VAS5054

汽车**VIN:** LFV2A21KXF4129861

制造商: Volkswagen

车型: BK - Sagitar 2012 >

年款: 2015 (F)

型号: Limousine

发动机型号代码: CFBA 1.4l Motronic / 96kW

MCD 项目: VW36XCN**MCD 项目版本:** 1400.2.60内容安装列表**0002** - 变速箱电子装置[001 识别](#) [002 故障存储器 \(4\)](#)通信数据**ECU: 0002** - 变速箱电子装置**24.10.2021 09:38:21**

LL_TransContrModulKWP2000CAN20

主控器 - 001 识别24.10.2021 09:38:21 [最佳^](#)主控器 - 002 故障存储器 (4)24.10.2021 09:38:21 [最佳^](#)

2021-10-24 9:38:28

ODIS