

MATHIEU JOAN!

B+

forme pas
adaptée

modification du
centrage à faire!

5 vis à 72°

Jonathan MATHIEU

centrage à
assurer!

5 trous
à 72°

centrage à
micrométriser!

1 taraudage
assurant 2
micromètres!

flange
qui sera
scellé
après!

manque un
arrêt
axial.

3 vis
à 120°

P3 de
représentation!

détail pied de fixation

niveau d'huile

5 vis à 72°

il faudrait
un
chapeau!

semble trop
fragile!

et peu stable!

MATHIEU JOAN