

# Detailed design report

## RYOSAN samples

Item	Contents
Specification No	ADS-20TM_ADX-SOFT_D-IMPACT_SWA-a-00-10-a
Date	2021/01/19
System ECU	20TM

# Signature



RYOSAN samples

Approver	Investigator	Creator
嶋津	栗野	山口

# Change request summary

## RYOSAN samples

No.	Request occurrence date	Contents	Reason for change
SUM-1205	2021/09/06	パイロンの検出による工事判定とレーンチェンジ制限の追加	仕様追加
SUM-1206	2021/09/06	サーバへの送信内容変更	不具合修正

# Change and impact on functional safety

## RYOSAN samples

No.	Request occurrence date	Contents	Reason for change
1	2022/01/24	レーンチェンジ制限の影響あり	レーンチェンジ制限の追加により、機能安全の監視を追加する必要がある為

# Change history

## RYOSAN samples

Document	Contents	Date	Creator
a00-00-a	新規作成	2022/01/18	山口
a00-01-a	修正内容1を参照	2022/01/18	山口

<修正内容1>

1. 誤記修正

RYOSAN samples

ii. Signatureの誤記修正

2. 番号付きリスト2

<修正内容2>

1. 誤記修正

2. 番号付きリスト2

## RYOSAN samples