


## Laporan Kejadian Potensi Bahaya

**Pilih salah satu Kriteria bahaya yang sesuai:**

 *Pekerjaan Tidak Aman*

 *Kondisi Kerja Tidak Aman*

 *Peralatan Tidak Aman*

☐ *Perilaku Yang Tidak Aman*

No LKPB : 12/LKPB/11/LGWA/2021

Tanggal : 03/11/2021

Dept / Lokasi : PLTMh Logawa 2x1500 kW

Jam Terjadi : 03/11/2021 Pukul 0:00 WIB

**Uraian terjadinya potensi bahaya dan atau insiden :**

Rumah runner turbin (bagian dalam spiral case) tergerus pasir

Pelapor

Angka A.E

Angga A.B.

Site Manager,

  
Imam Santosa

Imam Santosa

**POTENSI BAHAYA/NEAR MISS INVESTIGATION (dilakukan oleh atasan terkait)**

Deskripsi Kejadian	Bagiahn dalam spiral case tergerus pasir
--------------------	--

Potensi Bahaya	Jika semakin aus di khawatirkan akan mengganggu operasional
----------------	---

**Akar Masalah :** Sedimen yang ikut masuk ke dalam turbin

**Tindakan Sementara :** Pembersihan saluran dan pengecekan berkala (bongkar runner) lebih sering


Tanggal Penerapan : 20 Oktober 2021

### Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Yang diambil


No	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	PIC	Due date
1	Pengecekan berkala (bongkar runner) dan pembersihan saluran lebih sering	Site Manager	20/10/2021
Verifikasi : _____ _____ _____ _____ _____ _____		Diketahui	Disetujui
		Egar Adistira Manajer OPS	Irawan H.P. Direktur OPS
		<b>Status Pekerjaan</b>	
		<input type="checkbox"/> Selesai	
		<input type="checkbox"/> Perlu Tindak lanjut	
		_____	_____



Rmah runner (bagian dalam spiral case) tergerus sedimen







Runner turbin



Celah antara runner dan rumah runner



Sedimen pada headpond saat akan pembersihan



Kondisi tailrace saat banjir