



PERUVIAN AIRLINES

OB-2036P

REPORTE DE CABINA  
TT/AA

Nº 000035

ESTACIÓN

LIMA

FECHA:

06/10/15

AVIÓN OB Nº

2036P

Nº DE VUELO

416-417

Nº	DISCREPANCIA	ACCIÓN CORRECTIVA	MECANICO Nº LICENCIA	INSPECTOR SELLO Y FIRMA
1	JUMPSEAT FWD NO ES REAJUSTABLE	SE INSPECCIONO Y SE REAJUSTO EL RESORTE DEL JUMP SEAT FWD. IAW AMH-25-22-00 SE ASIGNA AL ICO # 89.	3395 06.10.15	
2	Luz del calentador baño FWD NO enciende	SE RESETEO EL SW. DEL CALENTADOR DEJANDO OPERATIVO. OK. IAW-AMH-33-00-00	3395 06.10.15	 06-10-15
3	Lista de mantenimiento	Trabajo en progreso		
4				

REPORTADO POR TRIPULANTE  
NOMBRES / FIRMA

PILOTO: NOMBRE Y FIRMA

(FORMATO: PA-MCM-051)

JEFE DE CABINA: NOMBRE Y FIRMA

LINEA